Mise en service

Capteur de pression avec cellule de mesure métallique

VEGABAR 39

Deux fils 4 ... 20 mA





Document ID: 57089







Table des matières

1	Àpro	propos de ce document		
	1.1	Fonction	. 4	
	1.2	Personnes concernées	. 4	
	1.3	Symbolique utilisée	. 4	
2	Pour	Pour votre sécurité		
_	2.1	Personnel autorisé		
	2.1	Utilisation appropriée		
	2.3	Avertissement contre les utilisations incorrectes		
	2.4	Consignes de sécurité générales		
	2.5	Installation et exploitation aux États-Unis et au Canada	. 6	
	·			
3		ription du produit		
	3.1	Structure		
	3.2	Fonctionnement		
	3.3	Paramétrage		
	3.4	Emballage, transport et stockage		
	3.5	Accessores	ıs	
4	Mont	age	14	
	4.1	Remarques générales	14	
	4.2	Mesure de pression process	16	
	4.3	Mesure de niveau	18	
5	Racc	ordement à l'alimentation en tension	10	
3	5.1	Préparation du raccordement		
	5.2	Étapes de raccordement		
	5.3	Schéma de raccordement - deux fils 4 20 mA		
	5.4	Phase de mise en marche		
•	D	ection d'accès		
6				
	6.1	Interface sans fil Bluetooth		
	6.2 6.3	Protection du paramétrage		
7	Mettr	e en service avec l'unité de réglage et d'affichage intégrée		
	7.1	Système de commande	26	
	7.2	Affichage de valeurs mesurés et d'options du menu	27	
	7.3	Paramétrage	28	
8	Mise	en service avec smartphone/tablette (Bluetooth)	35	
	8.1	Préparations		
	8.2	Établir la connexion		
	8.3	Paramétrage du capteur		
_	N#!	an annia ann DO (anniala la (Dinata alla)		
9		en service par PC/portable (Bluetooth)		
	9.1	Préparations		
	9.2 9.3	Établir la connexion		
		Paramétrage		
10 Aperçu des menus				
	10.1			
	10.2	App VEGA Tools et DTM (Bluetooth)	41	



11	Diagr	nostic et maintenance	44
	11.1	Entretien	44
	11.2	Élimination des défauts	
	11.3	Diagnostic, messages d'erreur	45
	11.4	Messages d'état selon NE 107	
	11.5	Mise à jour du logiciel	
	11.6	Procédure en cas de réparation	48
12	Démo	ontage	49
		Étapes de démontage	
	12.2		
13	Certif	tificats et agréments50	
	13.1	Agréments radiotechniques	
		Agréments pour les zones Ex.	
		Agréments comme sécurité antidébordement	
		Certificats alimentaires et pharmaceutiques	
	13.5	Conformité UE	50
	13.6	Recommandations NAMUR	50
	13.7	Système de gestion de l'environnement	51
14	Anne	xe	52
	14.1	Caractéristiques techniques	52
	14.2	Dimensions	
	14.3	Droits de propriété industrielle	66
	14.4	·	
	14.5	Marque déposée	66

Consignes de sécurité pour atmosphères Ex :



Respectez les consignes de sécurité spécifiques pour les applications Ex. Celles-ci font partie intégrante de la notice de mise en service et sont jointes à la livraison de chaque appareil disposant d'un agrément Ex.

Date de rédaction : 2022-02-22



1 À propos de ce document

1.1 Fonction

La présente notice contient les informations nécessaires au montage, au raccordement et à la mise en service de l'appareil ainsi que des remarques importantes concernant l'entretien, l'élimination des défauts, le remplacement de pièces et la sécurité de l'utilisateur. Il est donc primordial de la lire avant d'effectuer la mise en service et de la conserver près de l'appareil, accessible à tout moment comme partie intégrante du produit.

1.2 Personnes concernées

Cette mise en service s'adresse à un personnel qualifié formé. Le contenu de ce manuel doit être rendu accessible au personnel qualifié et mis en œuvre.

1.3 Symbolique utilisée



ID du document

Ce symbole sur la page de titre du manuel indique l'ID du document. La saisie de cette ID du document sur <u>www.vega.com</u> mène au téléchargement du document.



Information, remarque, conseil : Ce symbole identifie des informations complémentaires utiles et des conseils pour un travail couronné de succès.



Remarque: ce pictogramme identifie des remarques pour éviter des défauts, des dysfonctionnements, des dommages de l'appareil ou de l'installation.



Attention: le non-respect des informations identifiées avec ce pictogramme peut avoir pour conséquence des blessures corporelles.



Avertissement: le non-respect des informations identifiées avec ce pictogramme peut avoir pour conséquence des blessures corporelles graves, voire mortelles.



Danger : le non-respect des informations identifiées avec ce pictogramme aura pour conséquence des blessures corporelles graves, voire mortelles.



Applications Ex

Vous trouverez à la suite de ce symbole des remarques particulières concernant les applications Ex.

Liste

Ce point précède une énumération dont l'ordre chronologique n'est pas obligatoire.

1 Séquence d'actions

Les étapes de la procédure sont numérotées dans leur ordre chronologique.



Élimination

Vous trouverez à la suite de ce symbole des remarques particulières relatives à l'élimination.



2 Pour votre sécurité

2.1 Personnel autorisé

Toutes les manipulations sur l'appareil indiquées dans la présente documentation ne doivent être effectuées que par du personnel qualifié, spécialisé et autorisé par l'exploitant de l'installation.

Il est impératif de porter les équipements de protection individuels nécessaires pour toute intervention sur l'appareil.

2.2 Utilisation appropriée

Le VEGABAR 39 est un capteur de pression pour la mesure de pression process et de niveau hydrostatique.

Vous trouverez des informations plus détaillées concernant le domaine d'application au chapitre " Description du produit".

La sécurité de fonctionnement n'est assurée qu'à condition d'un usage conforme de l'appareil en respectant les indications stipulées dans la notice de mise en service et dans les éventuelles notices complémentaires.

2.3 Avertissement contre les utilisations incorrectes

En cas d'utilisation incorrecte ou non conforme, ce produit peut être à l'origine de risques spécifiques à l'application, comme par ex. un débordement du réservoir du fait d'un montage ou d'un réglage incorrects. Cela peut entraîner des dégâts matériels, des blessures corporelles ou des atteintes à l'environnement. De plus, les caractéristiques de protection de l'appareil peuvent également en être affectées.

2.4 Consignes de sécurité générales

L'appareil est à la pointe de la technique actuelle en prenant en compte les réglementations et directives courantes. Il est uniquement autorisé de l'exploiter dans un état irréprochable sur le plan technique et sûr pour l'exploitation. L'exploitant est responsable de la bonne exploitation de l'appareil. En cas de mise en œuvre dans des produits agressifs ou corrosifs, avec lesquels un dysfonctionnement de l'appareil pourrait entraîner un risque, l'exploitant a l'obligation de s'assurer du fonctionnement correct de l'appareil par des mesures appropriées.

L'utilisateur doit respecter les consignes de sécurité contenues dans cette notice, les standards d'installation spécifiques au pays et les règles de sécurité et les directives de prévention des accidents en vigueur.

Des interventions allant au-delà des manipulations décrites dans la notice technique sont exclusivement réservées au personnel autorisé par le fabricant pour des raisons de sécurité et de garantie. Les transformations ou modifications en propre régie sont formellement interdites. Pour des raisons de sécurité, il est uniquement permis d'utiliser les accessoires mentionnés par le fabricant.



Pour éviter les dangers, il faudra tenir compte des consignes et des signalisations de sécurité apposées sur l'appareil.

2.5 Installation et exploitation aux États-Unis et au Canada

Ces instructions sont exclusivement valides aux États-Unis et au Canada. C'est pourquoi le texte suivant est uniquement disponible en langue anglaise.

Installations in the US shall comply with the relevant requirements of the National Electrical Code (ANSI/NFPA 70).

Installations in Canada shall comply with the relevant requirements of the Canadian Electrical Code.



3 Description du produit

3.1 Structure

Compris à la livraison

La livraison comprend:

- Capteur de pression VEGABAR 39
- Fiche d'information " Documents et logiciels" avec :
 - Numéro de série de l'appareil
 - Code QR avec lien pour scan direct
- Fiche d'information " PIN et codes" (sur les versions Bluetooth) avec :
 - Code de jumelage Bluetooth
- Fiche d'information " Access protection" (sur versions Bluetooth) avec :
 - Code de jumelage Bluetooth
 - Code de jumelage Bluetooth de secours
 - Code d'appareil de secours

Le reste de la livraison se compose de :

- Documentation
 - Notice de mise en service simplifiée VEGABAR 39
 - Les " Consignes de sécurité" spécifiques Ex (pour les versions Ex)
 - Agréments radiotechniques (sur les versions avec Bluetooth)
 - Le cas échéant d'autres certificats

Remarque:



Dans la notice de mise en service, des caractéristiques de l'appareil livrées en option sont également décrites. Les articles commandés varient en fonction de la spécification à la commande.

Domaine de validité de cette notice de mise en service

La présente notice de mise en service est valable pour les versions d'appareil suivantes :

- Version du matériel à partir de la version 1.0.0
- Version du logiciel à partir de 1.3.0



Composants




Fig. 1: Composants du VEGABAR 39

- 1 Raccord process
- 2 Boîtier de l'électronique
- 3 Ventilation / compensation de pression
- 4 Connecteur
- 5 Bague lumineuse à LED
- 6 Unité de réglage et d'affichage

Plaque signalétique

8

La plaque signalétique contient les informations les plus importantes servant à l'identification et à l'utilisation de l'appareil.






Fig. 2: Présentation de la plaque signalétique (exemple)

- 1 Numéro de commande/de série
- 2 Espace réservé aux agréments
- 3 Caractéristiques techniques
- 4 Affectation des broches
- 5 Code de jumelage Bluetooth
- 6 Code QR pour la documentation de l'appareil

Documents et logiciels

Rendez-vous sur " <u>www.vega.com</u>" et indiquez dans la zone de recherche le numéro de série de votre appareil.

Vous y trouverez les éléments suivants relatifs à l'appareil :

- Données de la commande
- Documentation
- Software

Vous trouverez en alternative tout sur votre smartphone :

- Numérisez le code QR situé sur la plaque signalétique de l'appareil ou
- Saisissez le numéro de série manuellement dans l'application VEGA Tools (disponible gratuitement dans les stores respectifs)

3.2 Fonctionnement

Grandeurs de mesure

Le VEGABAR 39 convient à la mesure des grandeurs de process suivantes :

- Pression process
- Niveau






Fig. 3: Mesure de pression process avec VEGABAR 39

Domaine d'application

Le VEGABAR 39 est approprié aux applications dans tous les secteurs industriels. Il est utilisé pour la mesure des types de pression suivants.

- Surpression
- Pression absolue
- Vide

Produits à mesurer

Les produits à mesurer sont des gaz, des vapeurs et des liquides L'appareil est particulièrement adapté aux applications à hautes températures et pressions élevées.

Système de mesure

La pression process agit sur l'élément de mesure par l'intermédiaire de la membraneprocess. Elle y entraîne une variation de résistance qui est convertie en un signal de sortie adéquat et délivrée comme valeur de mesure.

Élément de cateur piézorésistif

Pour les plages de mesure jusqu'à 100 bar inclus, un élément de capteur piézorésistif est mis en œuvre avec une liquide de transfert interne.




Fig. 4: Structure du système de mesure avec élément de capteur piézorésistif

- 1 Éléments du capteur pour la pression et la température
- 2 Corps de base
- 3 Liquide de transmission
- 4 Membrane process



Élément de capteur (DMS) de jauge extensométrique

Un élément de capteur à jauge extensométrique (DMS) (système sec) est utilisé pour les plages de mesure à partir de 250 bar inclus.




Fig. 5: Structure du système de mesure avec élément de capteur DMS

- 1 Éléments du capteur pour la pression et la température
- 2 Membrane process
- 3 Vérin de pression

Température du système de mesure

Une sonde de température sur l'élément de capteur respectif pour la pression détecte la température process actuelle. La valeur de température est éditée par ex. par Bluetooth.

Types de pression

Pression relative: La cellule de mesure est ouverte vers l'atmosphère. La pression ambiante est mesurée dans la cellule de mesure et compensée. Elle n'a donc aucune influence sur la valeur de mesure.

Pression absolue : La cellule est mise sous vide et isolée de l'atmosphère. La pression ambiante n'est pas compensée et a donc une influence sur la valeur de mesure.

Conception de joints d'étanchéité

Le système de mesure est complètement soudé et ainsi étanchéifié au niveau du process.

L'étanchéification du raccord process par rapport au process est effectuée au moyen d'un joint approprié. Ce dernier doit être mis à disposition par le client, en fonction du raccord process joint à la livraison, consulter les chapitres " Caractéristiques techniques", " Matériaux et poids".


3.3 Paramétrage

Configuration sur le site

L'unité de réglage et d'affichage intégrée est destinée au réglage sur site du VEGABAR 39.

Il est possible de tourner le boîtier et l'unité d'affichage et de réglage sans outil pour une lecture et un réglage confortables dans toute position de montage de l'appareil.





- 1 Tourner le boîtier de 330°
- 1 Tourner l'unité d'affichage et de réglage de 270°

Paramétrage sans fil

Les appareils avec module Bluetooth intégré peuvent être configurés sans fil au moyen d'outils de réglage standard :

- Smartphone/tablette (système d'exploitation iOS ou Android)
- PC/Notebook (système d'exploitation Windows)




Fig. 6: Connexion sans fil aux unités de réglage standard avec Bluetooth intégré LE

- 1 Capteur
- 2 Smartphone/tablette
- 3 PC/ordinateur portable

3.4 Emballage, transport et stockage

Emballage

Durant le transport jusqu'à son lieu d'application, votre appareil a été protégé par un emballage dont la résistance aux contraintes de transport usuelles a fait l'objet d'un test selon la norme DIN ISO 4180.

L'emballage de l'appareil est en carton non polluant et recyclable. Pour les versions spéciales, on utilise en plus de la mousse ou des feuilles de polyéthylène. Faites en sorte que cet emballage soit recyclé par une entreprise spécialisée de récupération et de recyclage.



Transport

Le transport doit s'effectuer en tenant compte des indications faites sur l'emballage de transport. Le non-respect peut entraîner des dommages à l'appareil.

Inspection du transport

Dès la réception, vérifiez si la livraison est complète et recherchez d'éventuels dommages dus au transport. Les dommages de transport constatés ou les vices cachés sont à traiter en conséquence.

Stockage

Les colis sont à conserver fermés jusqu'au montage en veillant à respecter les marquages de positionnement et de stockage apposés à l'extérieur.

Sauf autre indication, entreposez les colis en respectant les conditions suivantes :

- Ne pas entreposer à l'extérieur
- Entreposer dans un lieu sec et sans poussière
- Ne pas exposer à des produits agressifs
- Protéger contre les rayons du soleil
- Éviter des secousses mécaniques

Température de stockage et de transport

- Température de transport et de stockage voir au chapitre " Annexe
 - Caractéristiques techniques Conditions ambiantes"
- Humidité relative de l'air 20 ... 85 %

3.5 Accessoires

Les manuels d'instructions pour les accessoires listés se trouvent dans la zone de téléchargement sur notre page d'accueil.

Raccord à souder, adaptateur fileté et hygiénique

Les raccords à souder servent au raccordement des appareils au process.

Les adaptateurs filetés et hygiéniques permettent une adaptation simple des appareils avec des raccords filetés standard, par ex. à des raccords hygiéniques du côté process.

Accessoires de montage

Les accessoires de montage adaptés au VEGABAR 39 incluent des siphons, des vannes d'arrêt ainsi que des supports d'instruments de mesure.



4 Montage

4.1 Remarques générales

Conditions ambiantes

L'appareil est approprié pour les conditions ambiantes normales et étendues selon DIN/EN/IEC/ANSI/ISA/UL/CSA 61010-1 Il peut être utilisé aussi bien en intérieur qu'en extérieur.

Conditions de process



Remarque:

Pour des raisons de sécurité, il est uniquement autorisé d'exploiter l'appareil dans les conditions process admissibles. Vous trouverez les indications à cet égard au chapitre " *Caractéristiques techniques*" de la notice de mise en service ou sur la plaque signalétique.

Assurez vous avant le montage que toutes les parties de l'appareil exposées au process sont appropriées aux conditions de celui-ci.

Celles-ci sont principalement :

- La partie qui prend les mesures
- Raccord process
- Joint process

Les conditions du process sont en particulier :

- Pression process
- Température process
- Propriétés chimiques des produits
- Abrasion et influences mécaniques

Pression process admissible (MWP) - Appareil

La plage de pression process autorisée est indiquée sur la plaque signalétique avec "MWP" (Maximum Working Pressure), se reporter au chapitre " *Structure*". La MWP tient compte de l'élément le moins résistant à la pression de la combinaison cellule de pression et raccord process ; elle peut être appliquée en permanence. L'indication se fonde sur une température de référence de +20 °C (+68 °F). Elle s'applique également aux appareils commandés avec une cellule de mesure de plage supérieure à celle du raccord.

Pour que l'appareil n'en soit pas endommagé, une pression de contrôle ne peut dépasser la MWP indiquée de 50% à la température de référence que brièvement. Il convient dans ce cadre de tenir compte des niveaux de pression du raccord process ainsi que de la surpression admissible par la cellule de mesure se reporter au chapitre " *Caractéristiques techniques*").

De plus, un derating de température du raccord process, par ex. pour les brides, peut limiter la plage de pression process autorisée de la norme respective.

Protection contre l'humidité

Protégez votre appareil au moyen des mesures suivantes contre l'infiltration d'humidité :

- Utilisez un câble de raccordement approprié (voir le chapitre " Raccorder à l'alimentation tension")
- Serrez bien le presse-étoupe ou le connecteur
- En cas de montage horizontal, tournez le boîtier de manière que le presse-étoupe ou le connecteur soit dirigé vers le bas.



 Passez le câble de raccordement vers le bas devant le presseétoupe ou le connecteur

Cela est avant tout valable en cas de montage en extérieur, dans des locaux dans lesquels il faut s'attendre à de l'humidité (par ex. du fait des cycles de nettoyage) et aux réservoirs refroidis ou chauffés.

Assurez-vous que le degré de pollution indiqué dans les " *Caractéris-tiques techniques*" est adapté aux conditions ambiantes présentes.


Ventilation et compensation de pression

L'aération et la compensation de pression sur le VEGABAR 39 sont effectués au moyen d'un élément filtrant imperméable à l'air bloquant l'humidité.



Remarque:

Lors d'un montage horizontal, tournez le boîtier de sorte que l'élément filtre pointe vers le bas après l'installation de l'appareil. Il est ainsi mieux protégé contre tout dépôt.



Fia. 7: Position de l'élément filtre

1 Élément filtre

Pour assurer une aération efficace, l'élément de filtre doit toujours être exempt de dépôts.

Vissage

Les appareils avec raccord fileté sont vissés avec une clé à vis adaptée au moven de l'hexagone sur le raccord process.

Taille de clé voir chapitre " Dimensions".



Attention!

Le boîtier et le raccord électrique ne doivent pas être utilisés pour le vissage! Le serrage peut engendrer des dommages, par ex. sur la mécanique de rotation du boîtier en fonction de la version de l'appareil.

Pression process admissible (MWP) - Accessoires de montage La plage de pression process admissible est indiquée sur la plaque signalétique. L'appareil doit uniquement être exploité avec ces pressions lorsque les accessoires de montage utilisés satisfont également ces valeurs. Veillez-y en utilisant des brides, des raccords à souder, des bagues de serrages avec des raccords Clamp, des joints etc.

Limites de température

De plus hautes températures process signifient souvent aussi de plus hautes températures ambiantes. Assurez-vous que les limites supérieures de température indiquées au chapitre " *Caractéristiques techniques*" ne soient pas dépassées dans la zone du boîtier de l'électronique et du câble de raccordement.






Fig. 8: Plages de température

- 1 Température process
- 2 Température ambiante

4.2 Mesure de pression process

Dans les gaz

Observez l'information suivante concernant la mise en œuvre :

• Installez l'appareil au-dessus du point de mesure

La condensation peut s'écouler dans la conduite de process.




Fig. 9: Mise en œuvre pour la mesure de pression process de gaz dans des conduites

- 1 VEGABAR 39
- 2 Vanne d'arrêt
- 3 Tuyauterie

Dans des vapeurs

Observez les informations suivantes concernant la mise en œuvre :

• Raccordez via un siphon






Fig. 10: Mise en œuvre pour la mesure de pression process de vapeurs dans des conduites

- 1 VEGABAR 39
- 2 Vanne d'arrêt
- 3 Siphon en U ou circulaire
- 4 Tuyauterie

La formation de condensation dans les coudes génère une barrière d'eau protectrice. Une température du produit < 100 °C est ainsi garantie sur le capteur de pression pour des applications de vapeur surchauffée.

dans les liquides

Observez l'information suivante concernant la mise en œuvre :

• Installez l'appareil au-dessous de la voie de mesure

La prise de pression est donc toujours remplie de liquide et les bulles de gaz peuvent remonter vers la conduite de process.




Fig. 11: Mise en œuvre pour la mesure de pression process de liquides dans des conduites

- 1 VFGABAR 39
- 2 Vanne d'arrêt
- 3 Tuyauterie



Mise en œuvre

4.3 Mesure de niveau

Observez les informations suivantes concernant la mise en œuvre :

- Installe l'appareil en dessous du niveau min.
- Montez l'appareil à une certaine distance du flux de remplissage et de la vidange
- Montez l'appareil de manière à le protéger de tout choc de pression d'un agitateur




Fig. 12: Mise en oeuvre pour la mesure de niveau



5 Raccordement à l'alimentation en tension

5.1 Préparation du raccordement

Consignes de sécurité

Respectez toujours les consignes de sécurité suivantes :

- Le raccordement électrique est strictement réservé à un personnel qualifié, spécialisé et autorisé par l'exploitant de l'installation.
- En cas de risque de surtensions, installer des appareils de protection contre les surtensions



Attention!

Ne raccordez ou débranchez que lorsque la tension est coupée.

Tension d'alimentation

Vous trouverez les données concernant l'alimentation de tension au chapitre " Caractéristiques techniques".



Remarque:

Alimentez l'appareil avec un circuit courant limité en énergie (puissance max. 100 W) selon CEI 61010-1, par ex. :

- Bloc d'alimentation de classe 2 (selon UL1310)
- Bloc d'alimentation SELV (petite tension de sécurité) avec limitation interne ou externe adaptée du courant de sortie

Prenez en compte les influences supplémentaires suivantes pour la tension de service :

- Une tension de sortie plus faible du bloc d'alimentation sous charge nominale (par ex. pour un courant capteur de 20,5 mA ou 22 mA en cas de signalisation de défaut)
- Influence d'autres appareils dans le circuit courant (voir valeurs de charge au chapitre " Caractéristiques techniques")

Câble de raccordement

Utilisez un câble à section ronde. Sélectionnez le diamètre extérieur du câble en fonction du type de connecteur utilisé pour garantir l'étanchéité au presse-étoupe.

Suivant la technique de raccordement ou la sortie signal, l'appareil est raccordé avec des câbles non blindés à deux, trois ou quatre fils usuels.

5.2 Étapes de raccordement

Connecteur M12 x 1

Cette version nécessite un câble avec une connecteur M12 intégré.

Connecteur selon ISO 4400

Procédez comme suit :

- 1. Desserrez la vis au dos du connecteur
- 2. Enlevez le connecteur et le joint du VEGABAR 39
- 3. Soulevez l'insert du connecteur de son boîtier






Fig. 13: Desserrez l'insert du connecteur

- 1 Presse-étoupe
- 2 Insert du connecteur
- 3 Boîtier du connecteur
- 4. Enlevez la gaine du câble de raccordement sur 5 cm env. et dénudez l'extrémité des conducteurs sur 1 cm env.
- Dirigez le câble dans le boîtier du connecteur par le presseétoupe
- Raccordez les extrémités des conducteurs aux bornes suivant le schéma de raccordement




Fig. 14: Raccordement aux bornes à vis

- 1 Presse-étoupe
- 2 Boîtier du connecteur
- 3 Insert du connecteur
- 4 Joint d'étanchéité du connecteur
- Encliquetez le connecteur dans le boîtier et mettez le joint d'étanchéité du capteur en place
- 8. Enfichez le connecteur muni du joint sur le VEGABAR 39 et serrez bien la vis

Le raccordement électrique est terminé.

Connecteur selon ISO 4400 avec couvercle rabattable

Procédez comme suit :

- 1. Desserrez la vis du couvercle du connecteur
- 2. Soulevez le couvercle et enlevez-le
- 3. Enlevez l'insert du connecteur vers le bas en appuyant dessus
- 4. Desserrez les vis à la décharge de traction et au presse-étoupe






Fig. 15: Desserrez l'insert du connecteur

- 1 Insert du connecteur
- 2 Décharge de traction
- 3 Presse-étoupe
- 4 Boîtier du connecteur
- Enlevez la gaine du câble de raccordement sur 5 cm env. et dénudez l'extrémité des conducteurs sur 1 cm env.
- Dirigez le câble dans le boîtier du connecteur par le presseétoupe
- Raccordez les extrémités des conducteurs aux bornes suivant le schéma de raccordement




Fig. 16: Raccordement aux bornes à vis

- 1 Presse-étoupe
- 2 Couvercle
- 3 Boîtier du connecteur
- 4 Insert du connecteur
- 5 Joint d'étanchéité du connecteur
- 8. Encliquetez le connecteur dans le boîtier et mettez le joint d'étanchéité du capteur en place

Information:

- Respectez la disposition correcte, voir croquis
 - 9. Serrez bien les vis du connecteur et le presse-étoupe
 - Accrochez le couvercle et appuyez le sur le connecteur, serrez la vis du couvercle
 - Enfichez le connecteur muni du joint sur le VEGABAR 39 et serrez bien la vis



Le raccordement électrique est terminé.

Connecteur selon ISO 4400 avec connexion auto-dénudante

Pour ce type de connecteur, vous pouvez utiliser un câble usuel à section ronde. Il n'est pas nécessaire de dénuder les brins internes. En vissant le connecteur, vous reliez en même temps les brins. Diamètre du câble 5,5 ... 8 mm, protection IP67.




Fig. 17: Raccordement connecteur type électrovanne ISO 4400 avec technique de borne guillotine

- 1 Écrou flottant
- 2 Câble
- 3 Anneau d'étanchéité
- 4 Bornier
- 5 Boîtier du connecteur

5.3 Schéma de raccordement - deux fils 4 ... 20 mA

Connecteur selon ISO 4400




Fig. 18: Schéma de raccordement - deux fils 4 ... 20 mA - connecteur selon ISO 4400

1 Alimentation tension et sortie signal

Contact connecteur	Fonction/polarité	
1	Tension d'alimentation, sortie signal/+	
2	Tension d'alimentation, sortie signal/-	
3	Non occupé	
<u>_</u>	Connecté électriquement avec le boîtier métallique	



Connecteur M12 x 1




Fig. 19: Schéma de raccordement - deux fils 4 ... 20 mA - connecteur M12 x 1

Alimentation tension et sortie signal

Contact connecteur	Fonction/polarité
1	Tension d'alimentation, sortie signal/+
2	Non occupé
3	Tension d'alimentation, sortie signal/-
4	Non occupé

5.4 Phase de mise en marche

Après sa mise en marche, l'appareil effectue tout d'abord un autotest :

- Vérification interne de l'électronique
- Saut du signal de sortie sur le courant de défaut réglé

La valeur mesurée actuelle est alors transférée sur le signal de sortie.



6 Protection d'accès

6.1 Interface sans fil Bluetooth

Les appareils avec interface sans fil Bluetooth sont protégés contre un accès non autorisé de l'extérieur. Ainsi, seules les personnes autorisées peuvent recevoir les valeurs de mesure et d'état et procéder à la modification des réglages de l'appareil via cette interface.

Code de jumelage Bluetooth

Pour établir la communication Bluetooth via l'outil de réglage (smartphone/tablette/ordinateur portable), un code de jumelage Bluetooth est nécessaire. Celui-ci doit être saisi une fois lors du premier établissement de la communication Bluetooth dans l'appareil de réglage. Ensuite, il reste enregistré dans l'outil de réglage et ne doit plus être saisi.

Le code de jumelage Bluetooth est unique pour chaque appareil. Il est imprimé sur le boîtier de l'appareil et fourni en supplément dans la fiche d'information " *PIN et codes*" avec l'appareil. Il peut être modifié par l'utilisateur après la première connexion. En cas de saisie erronée du code d'accès Bluetooth, une nouvelle saisie n'est possible qu'après écoulement d'une durée d'attente. La durée d'attente augmente à chaque nouvelle saisie erronée.

Code de jumelage Bluetooth de secours

Le code d'accès Bluetooth de secours permet d'établir une communication Bluetooth pour le cas où le code de jumelage Bluetooth est perdu. Il ne peut pas être modifié. Le code d'accès Bluetooth de secours se trouve sur une fiche d'information " *Protection d'accès*". Si ce document devait être perdu, le code d'accès Bluetooth de secours peut être consulté auprès de votre interlocuteur personnel après légitimation. L'enregistrement ainsi que la transmission du code d'accès Bluetooth est toujours accepté crypté (algorithme SHA 256).

6.2 Protection du paramétrage

Les réglages (paramètres) de l'appareil peuvent être protégés contre des modifications non souhaitées. À la livraison, la protection des paramètres est désactivée et tous les réglages peuvent être effectués.

Code d'appareil

L'appareil peut être verrouillé par l'utilisateur à l'aide d'un code d'appareil qu'il peut choisir librement afin de protéger le paramétrage. Les réglages (paramètres) peuvent ensuite être uniquement lus mais plus modifiés. Le code d'appareil est également enregistré dans l'ouil de réglage. Il doit toutefois être saisi de nouveau pour chaque déverrouillage à la différence du code d'accès Bluetooth. En cas d'utilisation de l'appli de réglage ou du DTM, le code d'appareil enregistré peut être proposé à l'utilisateur pour déverrouiller.

Code d'appareil de secours

Le code d'appareil de secours permet le déverrouillage de l'appareil pour le cas où le code d'appareil est perdu. Il ne peut pas être modifié. Le code de déverrouillage d'appareil de secours se trouve sur une fiche d'information " protection d'accès" fournie. Si ce document devait être perdu, le code d'appareil de secours peut être consulté auprès de votre interlocuteur personnel après légitimation. L'enre-



gistrement ainsi que la transmission du code d'appareil est toujours accepté crypté (algorithme SHA 256).

6.3 Enregistrement du code dans myVEGA

Si l'utilisateur possède un compte " myVEGA", alors aussi bien le code d'accès Bluetooth que le code d'appareil sont enregistrés en supplément dans son compte sous " PIN et codes". Cela simplifie considérablement l'utilisation d'autres outils de réglage car tous les codes d'accès et d'appareil Bluetooth sont automatiquement synchronisés en liaison avec le compte " myVEGA".



7 Mettre en service avec l'unité de réglage et d'affichage intégrée

7.1 Système de commande

Fonction

Vous utilisez l'appareil au moyen des trois touches de l'unité de réglage et d'affichage. Les options de menu respectives sont affichées sur l'afficheur LCD. Vous trouverez la fonction des diverses touches dans la vue d'ensemble ci-dessous.

Certaines paramètres sont impossibles, ou seulement avec restrictions, avec l'unité de réglage et d'affichage intégrée. Pour ces paramètres, nous recommandons l'utilisation de l'application de réglage ou de PACTware avec le DTM correspondant.

Éléments de réglage et d'affichage




Fig. 20: Unité de réglage et d'affichage intégrée

- 1 Affichage LC
- 2 Touches de réglage

Fonctions de touche

Touche	Fonction
[•]	Saut dans le niveau de menu
	Saut dans l'option du menu sélectionné
	Éditer les paramètres
	Sélectionnez une position d'édition
	Enregistrer la valeur
[+]	Basculement entre les fenêtres individuelles de valeur de me- sure
	Navigation dans les options du menu en avant
	Modifier les valeurs de paramètres vers le haut
[-]	Basculement entre les fenêtres individuelles de valeur de me- sure
	Navigation dans les options du menu en arrière
	Modifier les valeurs de paramètres vers le bas
[+] et [-]	Retour au menu supérieur
simultané- ment	Interrompre la saisie



Fonctions temporelles

En appuyant une fois sur les touches [+] ou [-], vous modifiez la valeur à éditer ou vous déplacez le curseur d'un rang. En appuyant pendant plus d'1 s, la modification est continue.

Un actionnement simultané des touches [+] et [-] a pour effet un retour dans l'affichage des valeurs mesurées.

Environ 60 minutes après le dernier appui de touche, l'affichage revient automatiquement à l'indication des valeurs de mesure. Les saisies n'ayant pas encore été sauvegardées en appuyant sur [O] sont perdues.

7.2 Affichage de valeurs mesurés et d'options du menu

Affichage des valeurs de mesure

Les écrans de valeurs mesurées sont affichées conformément à la représentation suivante :




Fig. 21: Affichage de la valeur mesurée avec des affichages supplémentaires

- 1 Valeur mesurées comme bargraphe
- 2 Valeur mesurée comme valeur numérique avec unité
- 3 Température de la cellule de mesure
- 4 TAG capteur

Affichage de l'option du menu

Les options du menu sont affichées conformément à la représentation suivante :




Fig. 22: Affichage option du menu

- 1 Code d'option du menu selon VDMA 24574-1
- 2 Valeur de paramètre actuelle
- 3 Nom de l'option du menu



7.3 Paramétrage

7.3.1 Menu principal

Sélection de la langue

À la première mise en service, l'appareil vous offre tout d'abord la sélection de la langue du menu. La sélection effectuée ici peut toutefois être modifiée à tout moment dans "Fonctions étendues", "langue due menu".

Zero

L'option du menu Zéro (valeur initiale) détermine la valeur de pression pour le courant de sortie 4 mA.



Information:

Le réglage zéro n'a aucune influence sur la valeur du réglage Span.



Code de l'option du menu :

ZEO

Paramètres :

Valeur pression

Span

L'option du menu Span (valeur finale) détermine la valeur de pression avec le courant de sortie 20 mA.



Code de l'option du menu :

SPN


Paramètres:

Valeur pression

Fonctions étendues, diagnostic

Ces options du menu permettent l'accès aux zones de menu " Fonctions étendues" ou " Diagnostic".





Code de l'option du menu :

- EF
- DIA

7.3.2 Fonctions étendues

Comportement en cas de défauts

Dans cette option du menu, vous déterminez le comportement de la sortie courant en cas de défauts.

Code de l'option du menu :

FER

Paramètres:

- ≤ 3,6 mA
- > 21 mA

Atténuation

Pour atténuer les variations de valeurs de mesure causées par le process, vous pouvez régler dans ce menu un temps d'intégration.

La sortie 4 ... 20 mA ainsi que la sortie de commutation réagissent avec l'atténuation réglée avec une augmentation brusque de la grandeur de mesure temporisée avec une courbe d'augmentation.

Code de l'option du menu :

DAM

Paramètres:

Valeur de temps

Correction offset

La position de montage de l'appareil peut légèrement décaler la valeur mesurée (Offset). La correction d'offset compense ce décalage. Saisissez la valeur de mesure réelle qui devrait être affichée. Dans le cas des capteurs de pression relative, il est possible d'exécuter un offset automatique sur 0,0000 bar.

i

Remarque:

En cas de correction d'offset automatique, la valeur mesurée actuelle ne doit pas être faussée par une immersion du produit ou une pression statique.





La correction de position peut être répétée aussi souvent que demandé. Cependant, si la somme des valeurs de correction dépasse 20 % de la plage de mesure nominale, une correction de position ne sera plus possible.

Code de l'option du menu :

OFS

Paramètres:

Valeur pression

Reprendre la valeur

Dans cette option du menu (réglage en direct), vous pouvez accepter la valeur mesurée actuelle comme valeur pour le réglage 4 mA (LRV) ou le réglage 20 mA (URV) 1).



Code de l'option du menu :

- LRV
- URV

Paramètres :

Valeur pression

Éclairage des affichages

Dans cette option du menu, vous allumez ou éteignez le rétroéclairage pour l'écran.

Code de l'option du menu :

DIS

Paramètres

- Marche
- Arrêt

Remarque:



Lorsque le rétroéclairage est allumé, l'affichage d'état à 360° est désactivé ou inversé.

Unité de pression

L'unité de réglage de l'appareil est déterminée dans cette option du menu. La sélection effectuée détermine l'unité affichée dans les options du menu " Zéro/Span" et " Correction d'offset" ainsi que " Accepter la valeur".

¹⁾ LRV: Lower Range Value, URV: Upper Range Value





Code de l'option du menu :

UNI

Les unités suivantes sont disponibles :mbar, bar, psi, Pa, kPa, MPa, inHg, mmHg, mmH₂O, inH₂O

Unité température

L'unité de température de l'appareil est déterminée dans cette option du menu. La sélection effectuée détermine l'unité affichée sur l'écran pour la température de la cellule de mesure.

Code de l'option du menu :

TMP

Paramètres :

- °C
- °F

Langue du menu

Cette option du menu vous permet de régler une langue souhaitée pour l'écran.

Code de l'option du menu :

Allemand, anglais, français, espagnol, portugais, italien, néerlandais, russe, chinois, turc


Code de jumelage Bluetooth

Dans cette option du menu, vous pouvez modifier le code de jumelage Bluetooth en usine sur votre code de jumelage Bluetooth personnel.



Remarque:

Le code de jumelage Bluetooth d'usine de l'appareil se trouve sur la fiche d'information fournie " *PIN et codes*". Si celle-ci est modifiée par l'utilisateur et n'est plus disponible, alors un accès est uniquement encore possible via le code de déverrouillage Bluetooth de secours sur la fiche d'information également fournie " *Codes de secours*"



Code de l'option du menu :

BT



Protection du paramétrage

Dans cette option du menu, vous protégez les paramètres du capteur contre des modifications non souhaitées ou effectuées par inadvertance par la saisie d'un code d'appareil à 6 chiffres.



En cas de paramétrage protégé, les options du menu peuvent être sélectionnées et affichées, mais les paramètres ne peuvent plus être modifiés.

La saisie du code de l'appareil permet en outre de valider le réglage du capteur dans n'importe quelle option du menu. Le paramétrage reste ouvert jusqu'à un retour dans l'affichage de valeur mesurée. Celui-ci est effectué automatique après 60 mm.

Code de l'option du menu :

COD

Paramètres:

Valeur numérique



Remarque:

Le code d'appareil d'usine est " 000000". Si celui-ci est modifié par l'utilisateur et n'est plus disponible, alors un accès reste possible uniquement au moyen du code de déverrouillage d'appareil de secours sur la fiche d'information également fournie " Codes de secours".



Remarque:

Dans le cas d'un paramétrage protégé, le paramétrage est également verrouillé via l'appli VEGA Tools ainsi que le PACTware/DTM et d'autres systèmes.

Reset

En cas de réinitialisation, les réglages des paramètres effectués par l'utilisateur sont réinitialisés aux valeurs du paramétrage de base ou à l'état à la livraison (se reporter au chapitre " *Vue d'ensemble du menu*") ²⁾.



Code de l'option du menu :

RES

Paramètres :

²⁾ La langue et le code de jumelage Bluetooth ne sont pas réinitialisés.



État

- Réglages de base
- État à la livraison 3)

Paramétrages de base : réinitialisation des réglages de paramètres aux valeurs par défaut de l'appareil respectif. Les paramètres spécifiques à la commande ne sont pas repris dans les paramètres actuels après cette réintiialisation.

État à la livraison : réintilalisation des réglages des paramètres à ceux lors de la livraison.

•

Information:

L'état actuel de la protection d'accès, du code de jumelage Bluetooth ainsi que le code d'appareil ne sont pas réinitialisés par le Reset.

7.3.3 Diagnostic

L'état de l'appareil est affiché dans cette option du menu.



Code de l'option du menu :

STA

En cas d'erreur, le code de défaut, par ex. F017 et une description d'erreur, par ex. " Écart de réglage trop faible" sont affichés.

Compteur de modifications des paramètres

Le nombre des modifications de paramètres effectuées est affiché dans cette option du menu.



Code de l'option du menu :

PCO

Index suiveur

Les valeurs min. et max. pour la pression, la température de la cellule de mesure et la température de l'électronique sont affichées dans cette option du menu.

³⁾ Paramètre état à la livraison uniquement disponible avec un paramétrage déviant des réglages de base, par ex. réglage spécifique au client



0.0057 bar 21.3 °C Ual. nin. index suiveur(s)

H
2.4415 bar
26.5 °C
Ual. nax. index sui-

Code de l'option du menu :

- LO
- HI

Information:

L'appli VEGA-Tools ou le PACTware/DTM sont nécessaires pour réinitialiser la fonction index suiveur.

Informations du capteur

La version du matériel et du logiciel ainsi que le numéro de série de l'appareil sont affichés dans cette option du menu.

Code de l'option du menu :

INF

Paramètres:

- HW
- SW
- SN

Fonctions étendues - Simulation

Dans cette option du menu, vous simulez les états de commutation des sorties transistor ou des valeurs de courant de la sortie 4 ... 20 mA. Cela permet de tester la plage du signal par ex. au moyen d'appareils d'affichage avals ou de la carte d'entrée du système maître. Les valeurs de simulation sont : la pression, l'intensité, l'état de commutation.

Code de l'option du menu :

SIM

Paramètres :

- Valeur numérique
- Ouvert
- Fermé

Remarque:

ĭ

Si la simulation n'est pas arrêtée manuellement, l'appareil coupe automatiquement après 60 min.



8 Mise en service avec smartphone/tablette (Bluetooth)

8.1 Préparations

Configuration système requise

Assurez-vous que le smartphone/la tablette présente la configuration minimale suivante :

- Système d'exploitation : iOS 8 ou plus récent
- Système d'exploitation : Android 5.1 ou plus récent
- Bluetooth 4.0 LE ou plus récent

Chargez l'appli VEGA Tools depuis l'" Apple App Store", le " Google Play Store" ou le " Baidu Store" sur le smartphone ou la tablette.

8.2 Établir la connexion

Établir la connexion

Démarrez l'appli de réglage et sélectionnez la fonction " *Mise en service*". Le smartphone/la tablette recherche automatiquement des appareils dotés de la fonction Bluetooth dans l'environnement.

Le message " Établissement de la connexion en cours" est affiché.

Les appareils trouvés sont listés et la recherche se poursuit automatiquement.

Choisissez l'appareil souhaité dans la liste des appareils.

Dès que la connexion Bluetooth est établie avec un appareil, l'affichage à LED de l'appareil concerné clignote quatre fois en bleu.

Authentifier

À la première connexion, authentifiez mutuellement l'outil de réglage et le capteur. Après la première authentification correcte, toute nouvelle connexion est effectuée sans nouvelle interrogation d'authentification.

Saisir le code de jumelage Bluetooth

Pour l'authentification, saisissez le code d'accès Bluetooth à 6 chiffres dans la fenêtre de menu suivante. Vous trouverez le code sur l'extérieur du corps de l'appareil ainsi que sur la fiche d'information " *PIN et codes*" dans l'emballage de l'appareil.




Fig. 23: Saisie du code de jumelage Bluetooth

Remarque:

Si un code erroné est saisi, alors une nouvelle saisie n'est possible qu'après une certaine temporisation. Cette durée se rallonge après chaque autre saisie erronée.

Le message " Attente d'authentification" est affiché sur le smart-phone/la tablette.



Connexion établie

Une fois la connexion établie, le menu de commande du capteur est affiché sur l'outil de réglage correspondant.

Si la connexion Bluetooth est interrompue, par ex. du fait d'une trop grande distance entre les deux appareils, alors l'outil de réglage l'affiche en conséquence. Le message disparaît dès que la connexion est rétablie.

Modifier le code d'appareil

Un paramétrage de l'appareil est uniquement possible lorsque la protection du paramétrage est désactivée. À la livraison, la protection du paramétrage est désactivée, elle peut être activée à tout moment.

Il est recommandé de saisir un code d'appareil à 6 chiffres personnel. Pour ce faire, allez au menu " Fonctions étendues", " Protection d'accès", option du menu " Protection du paramétrage".

8.3 Paramétrage du capteur

Saisir les paramètres

Le menu de réglage du capteur est divisé en deux parties :

À gauche se trouve la zone de navigation avec les menus " *Mise en service*", " *Affichage*", " *Diagnostic*" et d'autres.

Le point du menu sélectionné est identifié avec un entourage coloré et affiché dans la partie droite.




Fig. 24: Exemple de vue de l'appli - Mise en service valeurs mesurées



9 Mise en service par PC/portable (Bluetooth)

9.1 Préparations

Configuration système requise

Assurez-vous que le PC/l'ordinateur portable présente la configuration minimale suivante :

- Système d'exploitation Windows 10
- DTM Collection 10/2020 ou plus récent
- Bluetooth 4.0 LE ou plus récent

Activer la connexion Bluetooth

Activez la connexion Bluetooth via l'assistant de projet.



Remarque:

Les systèmes plus anciens ne disposent pas toujours d'un Bluetooth LE intégré. Dans ces cas, un adaptateur Bluetooth-USB est nécessaire. Activez l'adaptateur Bluetooth-USB au moyen de l'assistant de projet.

Après avoir activé le Bluetooth intégré ou l'adaptateur Bluetooth-USB, les appareils sont trouvés par Bluetooth et créés dans l'arborescence du projet.

9.2 Établir la connexion

Établir la connexion

Sélectionnez l'appareil souhaité pour le paramétrage en ligne dans l'arborescence du projet.

Dès que la connexion Bluetooth est établie avec un appareil, l'affichage à LED de l'appareil concerné clignote quatre fois en bleu.

Authentifier

À la première connexion, authentifiez mutuellement l'outil de réglage et l'appareil. Après la première authentification correcte, toute nouvelle connexion est effectuée sans nouvelle interrogation d'authentification.

Saisir le code de jumelage Bluetooth

Saisissez ensuite dans la prochaine fenêtre de menu le code de jumelage Bluetooth à 6 chiffres à des fins d'authentification.






Fig. 25: Saisie du code de jumelage Bluetooth

Vous trouvez le code à l'extérieur sur le boîtier de l'appareil ainsi que sur la fiche d'information " *PIN et codes*" dans l'emballage de l'appareil.



Remarque:

Si un code erroné est saisi, alors une nouvelle saisie n'est possible qu'après une certaine temporisation. Cette durée se rallonge après chaque autre saisie erronée.

Le message " Attente d'authentification" est affiché sur le PC/l'ordinateur portable.

Connexion établie

L'appareil DTM apparaît une fois la connexion établie.

Si la connexion est interrompue, par ex. du fait d'une trop grande distance entre l'appareil et l'outil de réglage et d'affichage, alors l'outil de réglage l'affiche en conséquence. Le message disparaît dès que la connexion est rétablie.

Modifier le code d'appareil

Un paramétrage de l'appareil est uniquement possible lorsque la protection du paramétrage est désactivée. À la livraison, la protection du paramétrage est désactivée, elle peut être activée à tout moment.

Il est recommandé de saisir un code d'appareil à 6 chiffres personnel. Pour ce faire, allez au menu " Fonctions étendues", " Protection d'accès", option du menu " Protection du paramétrage".

9.3 Paramétrage

Conditions requises

Pour le paramétrage de l'appareil via un PC Windows, le logiciel de configuration PACTware et un driver d'appareil (DTM) adéquat selon le standard FDT sont nécessaires. La version PACTware actuelle respective ainsi que tous les DTM disponibles sont réunis dans un catalogue DTM. De plus, les DTM peuvent être intégrés dans d'autres applications cadres selon le standard FDT.





Fig. 26: Exemple de vue DTM - Réglage sortie courant



10 Aperçu des menus

10.1 Unité de réglage et d'affichage (sur site)

Affichage des valeurs de mesure

Option du menu	Fenêtre de valeurs de mesure 1	Fenêtre de valeurs de mesure 2
Affichage des va- leurs de mesure	Pression	Pression, température de la cellule de mesure, TAG capteur

Menu principal

Option du menu	Code après VDMA 24574-1	Réglages de base
Zero 4 mA	ZEO	Début de plage de mesure
Span 20 mA	SPN	Fin de plage de mesure
Fonctions étendues	EF	-
Diagnostic	DIA	-

Fonctions étendues

Option du menu	Code après VDMA 24574-1	Réglages de base	
Atténuation	DAM	1 s	
Correction offset	OFS	-	
Comportement en cas de défaut	FER	≤ 3,6 mA	
Reprendre la valeur 4 mA	LRV		
Reprendre la valeur 20 mA	URV]-	
Éclairage de l'afficheur	DIS	Marche	
Unité de pression	UNI	mbar	
Unité température	TMP	°C	
Langue du menu	LG	English	
Code de jumelage Bluetooth	ВТ	Marche	
Protection du paramétrage	COD	Arrêt	
Reset	RES	-	

Diagnostic

Option du menu	Code après VDMA 24574-1	État à la livraison
État	STA	-
Compteur de modifications des paramètres	PCO	-
Fonction index suiveur valeur min.	LO	Dernières valeurs
Fonction index suiveur valeur max.	HI	



Option du menu	Code après VDMA 24574-1	État à la livraison
Informations du capteur	INF, HW, SW	-
Simulation	SIM	-

10.2 App VEGA Tools et DTM (Bluetooth)

Écran de démarrage (appli)

Option du menu	Information de l'appareil	Valeurs de mesure actuelles	État appareil
Écran de démarrage	Nom de l'appareil, ver- sion de software, numéro de série	Pression, intensité de sortie, tem- pérature de la cellule de mesure, température de l'électronique, TAG capteur	OK, affichage d'erreur

Fonctions de base

Option du menu	Paramètre (code selon VD- MA 24574-1)	Zone d'édition	Réglage de base
Nom de la voie de mesure	Nom de la voie de mesure	19 caractères alphanumériques/ caractères spéciaux	Capteur
Sortie courant	Zéro 4 mA (ZEO)	Début de plage de mesure fin	Début de plage de mesure
	Span 20 mA (SPN)	de plage de mesure	Fin de plage de mesure
	Comportement en cas de dé- faut (FER)	≤ 3,6 mA, ≥ 21 mA	≤ 3,6 mA
Affichage d'état à 360° (si-	Luminosité (LED)	0 %, 10 %, 20 100 %	100 %
gnalisation libre) 4)	Signalisation	Selon NAMUR NE 107, signalisation libre	Sortie de com- mutation
	Défaut	Rouge, jaune, sélection de couleur individuelle, aucune signalisation	Jaune
	Clignoter	Oui, non	Non
	États de service	États de service 1, 2, 3, 4, 5	1
	Limite supérieure	Début de plage de mesure fin de plage de mesure	
	Sélection de la couleur	Rouge, jaune, sélection de couleur individuelle, aucune signalisation	Jaune
	Clignoter	Oui, non	Non

⁴⁾ Avec l'affichage à 360° en service, l'éclairage d'affichage est désactivé ou inversé.



Fonctions étendues

Option du menu	Paramètre (code selon VD- MA 24574-1)	Zone d'édition	Réglage de base
Atténuation	Amortissement (DAM)	0 9.0 s	0 s
	Activer l'inhibition de choc ther- mique	Oui, non	Non
Correction offset	Correction d'offset (OFS)	Exécuter, correction automatique	0,000 bar
Réglage avec produit	Appliquer la pression min. au capteur	Accepter 4 mA (LRV)	
	Appliquer la pression max. au capteur	Accepter 20 mA (URV)	-
Affichage	Éclairage (DIS) 5)		Marche
	Langue du menu (LG)		Allemand
	Représentation	Affichage des valeurs de mesure 1, affichage des valeurs de mesure 2	Affichages des valeurs de mesure 1
Unités	Unité de pression (UNI)	mbar, bar, Pa, kPa, MPa, psi, mmH2O, mmHg, inH2O, inHg	bar
	Température (TMP)	°C, °F	°C
Protection d'accès	Code de jumelage Bluetooth		Code d'accès spécifique à l'appareil
	Protection du paramétrage		Désactivé
Reset	Reset		-

Diagnostic

Option du menu	Paramètres	Affichage
État	État de l'appareil, compteur de mo- difications de paramètre	Valeurs actuelles
Index suiveur	Pression process, température de la cellule de mesure, température de l'électronique	Valeurs actuelles, valeurs minimales, valeurs maximales
Valeurs de mesure	Valeurs de mesure, sorties, valeurs de mesure supplémentaires	Valeurs de pression actuelles, sorties courant, température de l'électronique, température de la cel- lule de mesure
Mémoire de valeur mesurée (DTM)	Courbe de tendance	Dernières valeurs
Simulation	Pression, sortie courant	Valeurs simulées
Informations du capteur		Nom de l'appareil, numéro de série, version du matériel, version de sof- tware, date de calibrage en usine, Device Revision, début de plage de mesure, fin de plage de mesure

 $^{^{5)}\,}$ Lorsque l'éclairage d'affichage est allumé, l'affichage d'état à 360° est désactivé ou inversé.



Option du menu	Paramètres	Affichage
Caractéristiques du capteur (DTM)	Caractéristiques du capteur	Caractéristiques de la version de l'appareil



11 Diagnostic et maintenance

11.1 Entretien

Maintenance

Si l'on respecte les conditions d'utilisation, aucun entretien particulier ne sera nécessaire en fonctionnement normal.

Mesures contre les colmatages

Dans certaines applications, des colmatages sur la membrane peuvent influencer le résultat de la mesure. Prenez donc des mesures préventives selon le capteur et l'application, pour éviter des colmatages importants et surtout des encroûtements.

Nettoyage

Le nettoyage contribue à rendre visibles la plaque signalétique et les marquages sur l'appareil.

Respectez ce qui suit à cet effet :

- Utilisez uniquement des détergents qui n'attaquent pas le boîtier, la plaque signalétique et les joints.
- Appliquez uniquement des méthodes de nettoyage qui correspondent à l'indice de protection de l'appareil.

11.2 Élimination des défauts

Comportement en cas de défauts

C'est à l'exploitant de l'installation qu'il incombe la responsabilité de prendre les mesures appropriées pour éliminer les défauts survenus.

Causes du défaut

L'appareil vous offre une très haute sécurité de fonctionnement. Toutefois, des défauts peuvent apparaître pendant le fonctionnement de l'appareil. Ces défauts peuvent par exemple avoir les causes suivantes:

- Capteur
- Process
- Tension d'alimentation
- Exploitation des signaux

Élimination des défauts

Premières mesures à prendre :

- Évaluation des messages d'erreur
- Vérification du signal de sortie
- Traitement des erreurs de mesure

Vous pouvez obtenir également d'autres possibilités de diagnostics à l'aide d'un smartphone/d'une tablette avec l'application de réglage ou d'un PC/ordinateur portable équipé du logiciel PACTware et du DTM approprié. Cela vous permettra, dans de nombreux cas, de trouver les causes des défauts et d'y remédier.

Comportement après élimination des défauts

Suivant la cause du défaut et les mesures prises pour l'éliminer, il faudra le cas échéant recommencer les étapes décrites au chapitre 'Mise en service' ou vérifier leur plausibilité et l'intégralité.

Service d'assistance technique 24h/24

Si toutefois ces mesures n'aboutissent à aucun résultat, vous avez la possibilité - en cas d'urgence - d'appeler le service d'assistance technique VEGA, numéro de téléphone de la hotline +49 1805 858550.



Ce service d'assistance technique est à votre disposition également en dehors des heures de travail, à savoir 7 jours sur 7 et 24h/24.

Étant proposé dans le monde entier, ce service est en anglais. Il est gratuit, vous n'aurez à payer que les frais de communication.

11.3 Diagnostic, messages d'erreur

Signal 4 ... 20 mA

Raccordez au capteur un multimètre portatif ayant la plage de mesure adéquate conformément au schéma de raccordement. Le tableau ci-dessous contient une description des pannes pouvant affecter le signal courant et des méthodes permettant d'y remédier.

Erreur	Cause	Suppression
Manque de stabilité du signal 4 20 mA	Grandeur de mesure varie	Régler l'atténuation
Pas de signal 4 20 mA	Raccordement électrique incorrect	Contrôler le raccordement, si néces- saire le corriger
	Pas d'alimentation tension	Vérifier s'il y a une rupture de lignes et la réparer si besoin est
	Tension de service trop basse, résistance de charge trop haute	Vérifier et adapter si nécessaire
Signal courant supérieur à 22 mA, inférieur à 3,6 mA	Électronique de capteur défectueuse	Remplacer l'appareil ou envoyer l'en- semble pour réparation suivant la version de l'appareil

11.4 Messages d'état selon NE 107

L'appareil est doté d'une fonction d'autosurveillance et de diagnostic selon NE 107 et VDI/VDE 2650. Des signalisations de défaut détail-lées concernant les signalisations d'état indiquées dans les tableaux suivants sont visibles sous le point du menu " *Diagnostic*" via l'outil de commande correspondant.

Signalisations d'état

Les signalisations d'état sont réparties selon les catégories suivantes :

- Défaillance
- Contrôle de fonctionnement
- En dehors de la spécification
- Maintenance requise

Elles sont signalées au moyen des pictogrammes suivants :



Fig. 27: Pictogramme des signalisations d'état

- 1 Erreur (Failure) rouge
- 2 En dehors de la spécification (Out of specification) jaune
- 3 Contrôle de fonctionnement (Function check) orange
- 4 Maintenance requise (Maintenance) bleu



Panne (Failure): L'appareil émet une signalisation de défaut car il reconnaît un défaut de fonctionnement.

Cette signalisation d'état est toujours activée et ne peut pas être désactivée par l'utilisateur.

Contrôle de fonctionnement (Function check): Des travaux sont effectués à l'appareil et la valeur de mesure n'est temporairement plus valable (par ex. pendant la simulation).

Cette signalisation d'état est inactive par défaut.

En dehors de la spécification (Out of specification): La valeur de mesure n'est pas fiable car une spécification de l'appareil est dépassée (par ex. la température du module électronique).

Cette signalisation d'état est inactive par défaut.

Maintenance requise (Maintenance): La fonction de l'appareil est limitée par des influences externes. Celles-ci ont des répercussions sur la mesure, mais la valeur de mesure est encore valable. Une maintenance de l'appareil est à prévoir car il faut s'attendre à ce que celui-ci tombe bientôt en panne (par ex. du fait de colmatages).

Cette signalisation d'état est inactive par défaut.

Failure

Code	Cause	Suppression	
Message			
F013	Erreur matérielle dans la zone de la cel-	Retourner l'appareil au service répa-	
Pas de valeur de mesure existante	lule de mesure	ration	
F017	Réglage en dehors de la spécification	Modifier le réglage	
Écart de réglage trop petit			
F036	La mise à jour du logiciel a échoué ou a	Recommencer la mise à jour du logiciel	
Logiciel du capteur non utilisable	été interrompue		
F080	Erreur logicielle générale	Redémarrer	
Erreur logicielle générale			
F110	Points de commutation sélectionnés	Augmenter l'écart entre les points de	
Points de commutation trop proches les uns des autres	trop proches les uns des autres	commutation	
F111	Le point de commutation 1 est inférieur	Choisir le point de commutation 1 supé-	
Points de commutation inversés	au point de commutation 2	rieur au point de commutation 2	
F260	Erreur de somme de contrôle dans les	Retourner l'appareil au service répa-	
Erreur d'étalonnage	valeurs de calibrage	ration	
F261	Erreur de somme de contrôle dans les	Effectuer un reset	
Erreur dans le réglage d'appareil	valeurs de configuration		



Function check

Code	Cause	Suppression
Message		
C700	Une simulation est active	Interrompre la simulation
Simulation active		Attendre la fin automatique après 60 min.

Out of specification

Code	Cause	Suppression
Message		
S600	Température du module électronique	Vérifier la température ambiante
Température électronique inadmissible	pas dans la plage spécifiée	Isoler l'électronique
S604	Surcharge ou court-circuit dans la sor-	Branchement électrique, contrôler la ré-
Sortie de commutation en surcharge	tie 1 ou 2	sistance de charge

Maintenance

Code	Cause	Suppression
Message		
M504	Défaut de la communication interne	Redémarrer
Erreur à une interface de l'appareil	avec le Bluetooth	Retourner l'appareil au service réparation
M510	Défaut de la communication interne	Redémarrer
Aucune communication avec le contrôleur principal	vers l'écran	Retourner l'appareil au service réparation

11.5 Mise à jour du logiciel

Une mise à jour du logiciel de l'appareil est effectué via Bluetooth.

Pour ce faire, les composants suivants sont nécessaires :

- Appareil
- Tension d'alimentation
- PC/ordinatuer portable avec PACTware/DTM et adaptateur Bluetooth-USB
- Fichier du logiciel actuel de l'appareil

Pour le logiciel d'appareil actuel et d'autres informations détaillées sur la procédure à suivre, voir la zone de téléchargement sur notre page d'accueil.



Avertissement!

Les appareils avec agréments peuvent être liés à certaines versions logicielles. Veillez à ce que l'agrément reste valable lors d'une mise à jour du logiciel.

Pour d'autres informations détaillées, voir la zone de téléchargement sur notre site page d'accueil.



11.6 Procédure en cas de réparation

Un formulaire de retour ainsi que des informations détaillées sur la procédure se trouvent dans la zone de téléchargement sur notre page d'accueil. En les appliquant, vous nous aidez à exécuter la réparation rapidement et sans questions.

Procédez de la manière suivante en cas de réparation :

- Imprimez et remplissez un formulaire par appareil
- Nettoyez et emballez l'appareil soigneusement de façon qu'il ne puisse être endommagé
- Apposez sur l'emballage de l'appareil le formulaire dûment rempli et éventuellement une fiche de données de sécurité.
- Contactez votre interlocuteur dédié pour obtenir l'adresse d'envoi.
 Vous trouverez celle-ci sur notre page d'accueil.



12 Démontage

12.1 Étapes de démontage

Pour la dépose de l'appareil, exécutez les étape des chapitres "

Monter" et "Raccoder à l'alimentation tension" de la même manière
en sens inverse.



Attention!

Lors de la dépose, tenez compte des conditions process dans les cuves ou les conduites tubulaires. Il existe un risque de blessures par ex. par des pressions ou des températures élevées ainsi que par des produits agressifs ou toxiques. Évitez ces situations en prenant de mesures de protection adéquates.

12.2 Recyclage



Menez l'appareil à une entreprise de recyclage, n'utilisez pas les points de collecte communaux.

Enlevez au préalable les éventuelles batteries dans la mesure où elles peuvent être retirées de l'appareil et menez celles-ci à une collecte séparée.

Si des données personnelles devaient être enregistrées sur l'appareil à mettre au rebut, supprimez-les avant l'élimination.

Au cas où vous n'auriez pas la possibilité de faire recycler le vieil appareil par une entreprise spécialisée, contactez-nous. Nous vous conseillerons sur les possibilités de reprise et de recyclage.



13 Certificats et agréments

13.1 Agréments radiotechniques

Bluetooth

Le module radio Bluetooth dans l'appareil a été contrôlé et homologué conformément à la version actuelle des normes et réglementations nationales spécifiques concernées.

L'actionnement ainsi que les dispositions pour l'utilisation se trouvent dans le document fourni " *Agréments radiotechniques*" ou sur notre site Internet.

13.2 Agréments pour les zones Ex

Des exécutions homologuées pour une mise en œuvre dans les zones explosibles sont disponibles ou en préparation pour l'appareil ou la série d'appareils.

Vous trouverez les documents correspondants sur notre site Internet.

13.3 Agréments comme sécurité antidébordement

Des exécutions homologuées pour une mise en œuvre comme composante d'une sécurité antidébordement sont disponibles ou en préparation pour l'appareil ou la série d'appareils.

Vous trouverez les agréments correspondants sur notre site Internet.

13.4 Certificats alimentaires et pharmaceutiques

Pour l'appareil ou la série d'appareil, des versions sont disponibles ou en préparation pour le secteur agroalimentaire et pharmaceutique.

Vous trouverez les certificats correspondants sur notre site Internet.

13.5 Conformité UE

L'appareil satisfait les exigences légales des Directives UE concernées. Avec le sigle CE, nous confirmons la conformité de l'appareil à ces directives.

Vous trouverez la déclaration de conformité UE sur notre page d'accueil

L'appareil n'est pas soumis à la Directive UE sur les appareil sous pression du fait de la structure de ses raccord process s'il est exploité à des pressions process ≤ 200 bar. ⁶⁾

13.6 Recommandations NAMUR

NAMUR est la communauté d'intérêts de technique d'automatisation dans l'industrie process en Allemagne. Les recommandations NAMUR publiées sont des standards dans l'instrumentation de terrain.

⁶⁾ Exception: versions avec les plages de mesure à partir de 250 bar. Celles-ci sont régies par la Directive des appareils sous pression UE.



L'appareil satisfait aux exigences des recommandations NAMUR suivantes :

- NE 21 Compatibilité électromagnétique de matériels
- NE 43 Niveau signal pour l'information de défaillance des capteurs de pression
- NE 53 Compatibilité d'appareils de terrain et de composants de réglage et d'affichage
- NE 107 Autosurveillance et diagnostic d'appareils de terrain

Pour plus d'informations, voir www.namur.de.

13.7 Système de gestion de l'environnement

La défense de notre environnement est une des tâches les plus importantes et prioritaires. C'est pourquoi nous avons introduit un système de gestion de l'environnement ayant pour objectif d'améliorer en permanence la protection de l'environnement au niveau de l'entreprise. Ce système de gestion de l'environnement est certifié selon DIN EN ISO 14001. Aidez-nous à satisfaire ces exigences et respectez les instructions relatives à l'environnement aux chapitres " Emballage, transport et entreposage", " Élimination" de la présente notice de mise en service.



14 Annexe

14.1 Caractéristiques techniques

Remarque relative aux appareils homologués

Dans le cas des appareils homologués (par ex. avec agrément Ex), ce sont les caractéristiques techniques dans les consignes de sécurité respectives qui s'appliquent. Celles-ci peuvent dévier des données répertoriées ici par ex. au niveau des conditions process ou de l'alimentation tension.

Tous les documents des agréments peuvent être téléchargés depuis notre page d'accueil.

Matériaux et poids

Matériaux, en contact avec le produit

Raccord process 316L Membrane standard 316L

Membrane à partir de la plage de mesure 316L, Elgiloy (2.4711)

100 bar

Joint pour raccord process (compris à la livraison)

- Filetage G½ (EN 837), filetage G½ Klingersil C-4400

intérieur G¼ (ISO 228-1), filetage G½ intérieur 11,4 mm (ISO 228-1), filetage M20 x 1,5 (EN 837), filetage G1½

(DIN 3852-A)

Autres versions de filetage
 En fonction de la configuration

Matériaux pour applications dans les secteurs alimentaires

Rugosité raccords hygiéniques, type.

Raccord process
 R₂ < 0,76 μm

Matériaux, sans contact avec le produit

Boîtier de l'électronique 316L et PBT/PC

Bague lumineuse PC

Liquide de transmission interne cellule huile synthétique 7)

de mesure jauge piézorésistive

Connecteur M12 x 1

Porte-contact
 PBT/PC

– Contacts CuZn, couche nickelée plaquée or de 0,8 μm

Connecteur mâle-femelle selon ISO 4400

Porte-contact, boîtier connecteur de PBT/PC

raccordement

Boîtier connecteurVis du couvercleV2A

Surface des contacts
 Joint d'étanchéité du connecteur
 Silicone

Poids env. 0,25 kg (0.55 lbs)

Fluide transmetteur pour les plages de mesure jusqu'à 40 bar. Pour les plages de mesure à partir de 100 bar, cellule de mesure sèche.



Couples de serrage

Couple de serrage max. pour raccord process (exemples)

- Clamp 5/10 Nm (3.688/7.376 lbf ft)

Varivent
 Filetage G½ (ISO 228-1), G¾
 30 Nm (22.13 lbf ft)

(DIN 3852-E), M30 x 1,5, Ingold,

raccords NPT

- SMS, tubulures à collet DIN 11851, 40 Nm (29.50 lbf ft)

DIN 11864-1, forme A

- Filetage G½ (EN 837), G¾ (ISO 228- 50 Nm (36.88 lbf ft)

1), G1½ (DIN 3852-A)

- Filetage G1 avec cône 100 Nm (73.76 lbf ft)

Grandeur d'entrée

Les indications servent à un aperçu et se rapportent à la cellule de mesure. Des limitations dues au matériau et à la série du raccord process ainsi qu'au type de pression sélectionné sont possibles. Les indications de la plaque signalétique sont valables. ⁸⁾

Plages de mesure nominales et résistance de surcharge en bar/kPa

Plage de mesure nominale	Capacité de surcharge pression maximale	Capacité de surcharge pression minimale
Surpression		
0 +0,4 bars/0 +40 kPa	+4 bar/+400 kPa	-1 bar/-100 kPa
0 +1 bar/0 +100 kPa	+4 bar/+400 kPa	-1 bar/-100 kPa
0 +2,5 bars/0 +250 kPa	+10 bar/+1000 kPa	-1 bar/-100 kPa
0 +5 bar/0 +500 kPa	+20 bar/+2000 kPa	-1 bar/-100 kPa
0 +10 bar/0 +1000 kPa	+40 bar/+4000 kPa	-1 bar/-100 kPa
0 +25 bar/0 +2500 kPa	+120 bar/+12 MPa	-1 bar/-100 kPa
0 +60 bar/0 +6000 kPa	+300 bar/+30 MPa	-1 bar/-100 kPa
0 +100 bar/0 +10 MPa	+300 bar/+30 MPa	-1 bar/-100 kPa
0 +250 bar/0 +25 MPa	+500 bar/+50 MPa	-1 bar/-100 kPa
0 +600 bar/0 +60 MPa	+1200 bar/+120 MPa	-1 bar/-100 kPa
0 +1000 bar/0 +100 MPa	+2000 bar/+200 MPa	-1 bar/-100 kPa
-0,2 +0,2 bars/-20 +20 kPa	+4 bar/+400 kPa	-1 bar/-100 kPa
-0,5 +0,5 bars/-50 +50 kPa	+4 bar/+400 kPa	-1 bar/-100 kPa
-1 0 bar/-100 0 kPa	+4 bar/+400 kPa	-1 bar/-100 kPa
Pression absolue		
0 1 bar/0 100 kPa	+4 bar/+400 kPa	0 bar abs.
0 2,5 bars/0 250 kPa	+10 bar/+1000 kPa	0 bar abs.
0 5 bar/0 500 kPa	+20 bar/+2000 kPa	0 bar abs.
0 10 bar/0 1000 kPa	+40 bar/+4000 kPa	0 bar abs.

Les données sur la résistance de surcharge s'appliquent à la température de référence.



•	Capacité de surcharge pression maximale	Capacité de surcharge pression minimale
0 25 bar/0 2500 kPa	+120 bar/+12 MPa	0 bar abs.

Plages de mesure nominales et résistance de surcharge en psi

Plage de mesure nominale	Capacité de surcharge pression maximale	Capacité de surcharge pression minimale
Surpression		
0 +5 psig	+60 psig	-14.5 psig
0 +15 psig	+60 psig	-14.5 psig
0 +30 psig	+145 psig	-14.5 psig
0 +75 psig	+290 psig	-14.5 psig
0 +150 psig	+580 psig	-14.5 psig
0 +300 psig	+1740 psig	-14.5 psig
0 +900 psig	+4350 psig	-14.5 psig
0 +1450 psig	+4350 psig	-14.5 psig
0 +3000 psig	+7250 psig	-14.5 psig
0 +9000 psig	+17400 psig	-14.5 psig
0 +15000 psig	+29000 psig	-14.5 psig
-3 +3 psig	+60 psig	-14.5 psig
-7 +7 psig	+60 psig	-14.5 psig
-14.5 0 psig	+60 psig	-14.5 psig
Pression absolue		
0 +15 psi	+43 psi	0 psi
0 +30 psi	+145 psi	0 psi
0 +75 psi	+290 psi	0 psi
0 +150 psi	+580 psi	0 psi
0 +300 psi	+1740 psi	0 psi

Plages de réglage

Les indications se rapportent à la plage de mesure nominale, les valeurs de pression inférieures à -1 bar ne peuvent pas être réglées.

Réglage zéro/span:

54

- Zero -20 ... +95 %- Span -120 ... +120 %

Turn Down maximal admissible Illimité (recommandation 20 : 1)

Phase de mise en marche

Temps de mise en route à la tension de \leq 2 s service $U_{_{\rm R}}$



Courant de démarrage pour temps de

≤ 3,6 mA

mise en route

Grandeur de sortie - deux fils 4 ... 20 mA

Signal de sortie 4 ... 20 mA - passif

Technique de raccordement Deux fils

Plage du signal de sortie 3,8 ... 20,5 mA

Résolution du signal 5 μA

Signal défaut sortie courant (réglable) ≤ 3,6 mA, ≥ 21 mA, dernière valeur mesurée

Courant de sortie max. 21,5 mA

Charge ohmique Voir diagramme des charges sous alimentation tension

Grandeur de mesure transmise Pression

Comportement dynamique - sortie

Grandeurs caractéristiques dynamiques - courant de sortie 9)




Fig. 28: Comportement du courant de sortie en cas de variation brusque de la grandeur process. t_{τ} : temps mort ; t_{a} : temps de montée ; t_{a} : temps de réponse impulsionnelle

- 1 Grandeur de process
- 2 Signal de sortie

Taille	Durée
Temps mort	≤ 2 ms
Temps de montée (10 90 %)	≤ 4 ms
Temps de réponse impulsionnel (ti: 0 s, 10 90 %)	≤ 6 ms

Atténuation (63 % de la grandeur d'en- 0 ... 9 s, réglable trée)

Conditions de référence et grandeurs d'influence (selon DIN EN 60770-1)

Conditions de référence selon DIN EN 61298-1

− Température +18 ... +30 °C (+64 ... +86 °F)

9) En fonction du produit et de la température



- Humidité relative de l'air 45 ... 75 %

- Pression d'air 860 ... 1060 mbar/86 ... 106 kPa (12.5 ... 15.4 psi)

Définition de la courbe caractéristique Réglage du point limite selon IEC 61298-2

Caractéristiques des courbes Linéaire

Position de montage de référence Debout, membrane orientée vers le bas

Influence de la position de montage ≤ 5 mbar/0,5 kPa (0.073 psig)

Écart de mesure (selon IEC 60770)

S'applique à la sortie 4 ... 20 mA et se fonde sur l'intervalle de mesure réglé. Turn down (TD) est le rapport plage de mesure nominale/plage de mesure réglée.

	Non-linéarité, hystérésis et non-répétabilité pour TD 1 : 1 jusqu'à 5 : 1	Non-linéarité, hystérésis et non-répétabilité pour TD > 5 : 1
0,3 %	< 0,3 %	< 0,06 % x TD

Influence de la température du produit et de la température ambiante

Coefficient de température moyen du signal zéro

- Dans la plage de température com 0,15 %/10 K
 pensée ¹⁰⁾
- En dehors de la plage de température 0,3 %/10 K compensée.




Fig. 29: Erreur de température avec TD 1 : 1

Conditions ambiantes

Température ambiante appareil -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F) Température ambiante affichage -25 ... +80 °C (-13 ... +176 °F) Température de stockage et de transport -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)



Conditions environnementales mécaniques

Vibrations (oscillations) Classe 4M8 selon CEI 60271-3-4 (5 g à 4 ... 200 Hz)

Chocs (mécaniques) Classe 6M4 selon CEI 60271-3-6 (50 g, 2,3 ms)

Résistance aux chocs IK06 selon CEI 62262

Conditions de process

Température process

Température process

Joint standard
 -40 ... +130 °C (-40 ... +266 °F)
 Joint FKM (VP2/A)
 -20 ... +130 °C (-4 ... +266 °F)
 -EPDM (A+P 70.10-02)
 -40 ... +130 °C (-40 ... +266 °F)

Derating de température




Fig. 30: Derating de température VEGABAR 39

- 1 Température process
- 2 Température ambiante




Fig. 31: Derating de température VEGABAR 39, avec la communication Bluetooth activée

- 1 Température process
- 2 Température ambiante

Température process SIP¹¹⁾

Configuration d'appareil adaptée pour la vapeur, autrement dit joint de la cellule de mesure EPDM ou FFKM (Perlast G74S), nettoyage CIP précédent jusqu'à max. +80 °C (+176 °F): 12)

Alimentation en vapeur jusqu'à

2	- 15 minutes	+150 °C (+302 °F)
2	- 30 minutes	+140 °C (+284 °F)
1	- 1 heure	+135 °C (+275 °F)

¹¹⁾ SIP = Sterilization in place

¹²⁾ CIP = Cleaning in place



Pression process

Pression process max. admissible Voir indication " MWP" sur la plaque signalétique 13)

Pression process min. admissible 14)

Stabilité à long terme (conformément à DIN 16086)

Les indications se rapportent à l'échelle de mesure réglée. Turn down (TD) est le rapport entre la plage de mesure nominale et l'échelle de mesure réglée.

Version	Stabilité à long terme
Plages de mesure > 1 bar	< 0,1 % x TD/an
Plage de mesure 1 bar	< 0,15 % x TD/an
Plage de mesure 0,4 bar	< 0,35 % x TD/an

Conditions environnementales mécaniques

Vibrations (oscillations) Classe 4M8 selon CEI 60271-3-4 (5 g à 4 ... 200 Hz)

Chocs (mécaniques) Classe 6M4 selon CEI 60271-3-6 (50 g, 2,3 ms)

Résistance aux chocs

Connecteur selon ISO 4400 IK07 selon CEI 62262
 Connecteur M12 x 1 IK06 selon CEI 62262

Affichage

Affichage de valeurs mesurées et du menu

- Afficheur LCD graphique, éclairé Affichage numérique et quasi-analogique

Plage d'affichage max.
 -99999 ... 99999

Affichage de l'état Bague lumineuse à LED (vert-jaune-rouge)

Paramétrage

Éléments de réglage 3 x touches pour réglage des menus

PC/ordinateur portable PACTware/DTM

Smartphone/tablette Application de réglage

Température de la cellule de mesure

Plage -40 ... +130 °C (-40 ... +266 °F)

Résolution < 0,2 K

Erreur de mesure ±3 K

Sortie des valeurs de température via 151 Unité de réglage et d'affichage, Bluetooth, IO-Link

Interface Bluetooth

Norme Bluetooth Bluetooth 5.0

¹³⁾ MWP: Maximum Working Pressure

¹⁴⁾ Plages de mesure jusqu'à 100bar/10 MPa

¹⁵⁾ En fonction de la version de l'appareil



Fréquence 2,402 ... 2,480 GHz

Puissance d'émission max. +2,2 dBm

Nombre de participants max.

Portée typique 16) 25 m (82 ft)

Caractéristiques électromécaniques

Connecteur coudé

- Version 4 points selon ISO 4400

- Presse-étoupe M16 x 1,5 (pour diamètre câble 4,5 ... 10 mm)

- Bornes à vis pour section de câble 1,5 mm² (AWG 15)

jusqu'à

Connecteur coudé avec couvercle rabattable

- Version 4 points selon ISO 4400

- Presse-étoupe PG11 (pour diamètre câble 4,5 ... 11 mm)

- Bornes à vis pour section de câble jusqu'à 1,5 mm² (AWG 15)

Connecteur coudé avec connexion auto-dénudante

- Version 4 points selon ISO 4400

- Section des conducteurs 0,5 ... 1 mm² (AWG 20 ... AWG 17)

Diamètre de toron > 0,1 mm
 Diamètre du conducteur 1,6 ... 2 mm
 Diamètre extérieur du câble 5.5 ... 8 mm

- Fréquence de raccordement (sur la

même section)

10 X

Connecteur rond 4 pôles avec obturateur fileté M12 x 1

Comportement dynamique - sortie

Grandeurs caractéristiques dynamiques - courant de sortie 17)

⁵⁷⁰⁸⁹⁻FR-220316

¹⁶⁾ En fonction des conditions locales

¹⁷⁾ En fonction du produit et de la température






Fig. 32: Comportement du courant de sortie en cas de variation brusque de la grandeur process. t_{τ} : temps mort ; t_{λ} : temps de montée ; t_{κ} : temps de réponse impulsionnelle

- 1 Grandeur de process
- 2 Signal de sortie

Taille	Durée
Temps mort	≤ 2 ms
Temps de montée (10 90 %)	≤ 4 ms
Temps de réponse impulsionnel (ti: 0 s, 10 90 %)	≤ 6 ms

Durée de réaction sortie de transistor avec une modification concernant la commutation de la grandeur process

≤ 10 ms

Atténuation (63 % de la grandeur d'en-

0 ... 9 s, réglable

trée)

Tamaiam	d'alimentation

Tension de service U _B	12 35 V DC
Tension de service $U_{\rm B}^{\ 18)}$	15 35 V DC

Protection contre l'inversion de polarité

Intégré

Ondulation résiduelle tolérée

Résistance de charge

- Calcul (U_R - U_{min})/0,022 A

- Exemple - pour $U_{\rm B}$ = 24 V DC (24 V - 12 V)/0,022 A = 545 Ω

Mesures de protection électrique

Séparation de potentiel

Électronique sans potentiel jusqu'à 500 V CA

Type de protection

¹⁸⁾ Unité de réglage et d'affichage éclairée ou affichage d'état à 360° activé



Technique de raccordement	Protection selon EN 60529/ CEI 529	Protection selon NEMA/UL 50E
Connecteur M12 x 1	IP66/IP67	Type 6P
Connecteur selon ISO 4400		
Connecteur selon ISO 4400 avec couvercle rabattable	IP65	Type 4X
Connecteur selon ISO 4400 avec connexion auto-dénudante		

Altitude de mise en œuvre au-dessus du 5000 m (16404 ft)

niveau de la mer

Classe de protection III

Degré de pollution 4

14.2 Dimensions

Technique de raccordement




Fig. 33: Technique de raccordement VEGABAR 39

- 1 Connecteur M12 x 1
- 2 Connecteur mâle-femelle selon ISO 4400
- 3 Connecteur selon ISO 4400 avec couvercle rabattable



VEGABAR 39, raccord fileté non arasant




Fig. 34: VEGABAR 39, raccord fileté non arasant

- DU Filetage G½, (EN 837), raccord de manomètre
- C2 Filetage M20 x 1,5 (EN 837), raccord de manomètre
- LF Filetage ½ NPT, intérieur ¼ NPT (ASME B1.20.1)
- LY Filetage ½ NPT (ASME B1.20.1)
- TI Filetage 1/4 NPT (ASME B1.20.1)
- TJ Filetage G1/4 (ISO 228-1)



VEGABAR 39, raccord fileté arasant




Fig. 35: VEGABAR 39, raccord fileté arasant

- C3 Filetage G½ (ISO 228-1)
- N9 Filetage G¾ (DIN 3852-E)
- C5 Filetage G1 (ISO 228-1)
- DA Filetage G1½ (DIN 3852-A)
- C9 Filetage 11/2 NPT (ASME B1.20.1)



VEGABAR 39, raccord fileté arasant côté frontal avec cône/tube




Fig. 36: VEGABAR 39, raccord cône/tube

DH Filetage G1 (ISO 228-1), cône 40°

LX Filetage G1 (ISO 228-1), design hygiénique

AL Filetage M30 x 1,5 (DIN 13)



VEGABAR 39, raccord aseptique




Fig. 37: VEGABAR 39, raccord aseptique

- AR Clamp 2" PN 40 (ø 64 mm) DIN 32676, ISO 2852
- FB SMS DN 51 PN 6
- E7 Raccord Ingold PN 10
- FR Varivent N50-40 PN 25
- EZ Tubulure à collet DN 40 PN 40 (DIN 11851)
- E2 Tubulure à collet DN 40 PN 40 (DIN 11864-1, forme A)



14.3 Droits de propriété industrielle

VEGA product lines are global protected by industrial property rights. Further information see www.vega.com.

VEGA Produktfamilien sind weltweit geschützt durch gewerbliche Schutzrechte.

Nähere Informationen unter www.vega.com.

Les lignes de produits VEGA sont globalement protégées par des droits de propriété intellectuelle. Pour plus d'informations, on pourra se référer au site www.vega.com.

VEGA lineas de productos están protegidas por los derechos en el campo de la propiedad industrial. Para mayor información revise la pagina web www.vega.com.

Линии продукции фирмы ВЕГА защищаются по всему миру правами на интеллектуальную собственность. Дальнейшую информацию смотрите на сайте www.vega.com.

VEGA系列产品在全球享有知识产权保护。

进一步信息请参见网站< www.vega.com。

14.4 Licensing information for open source software

Open source software components are also used in this device. A documentation of these components with the respective license type, the associated license texts, copyright notes and disclaimers can be found on our homepage.

14.5 Marque déposée

Toutes les marques utilisées ainsi que les noms commerciaux et de sociétés sont la propriété de leurs propriétaires/auteurs légitimes.



Date d'impression:



Les indications de ce manuel concernant la livraison, l'application et les conditions de service des capteurs et systèmes d'exploitation répondent aux connaissances existantes au moment de l'impression.

Sous réserve de modifications

© VEGA Grieshaber KG, Schiltach/Germany 2022

57089-FR-220316