

VEGAFLEX 80 Vierleiter Modbus

HW-Version, verfügbar seit	Beschreibung
1.0.1 05/2019	Änderungen gegenüber HW Version 1.0.0: <ul style="list-style-type: none">– Ursache für Ausfälle von einzelnen Geräten mit Fehlermeldung F040/8000 „Fehler in der Elektronik“ aufgrund zu geringer Signalamplitude<ul style="list-style-type: none">○ Anpassung Filterdämpfung zur Erhöhung der Signalamplitude

Legende:

Bezeichnung	Beschreibung
HW Version	Kompatibilitätsversion.Funktionserweiterungsversion.Fehlerkorrekturversion
verfügbar seit	Monat/Jahr