

## VEGAFLEX 80 Zweileiter Foundation Fieldbus

| HW-Version,<br>verfügbar seit  | Beschreibung  |
|--------------------------------|---|
| <b>1.0.2</b><br><b>05/2019</b> | <b>Änderungen gegenüber HW Version 1.0.1:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Ursache für Ausfälle von einzelnen Geräten mit Fehlermeldung F040/8000 „Fehler in der Elektronik“ aufgrund zu geringer Signalamplitude <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Anpassung Filterdämpfung zur Erhöhung der Signalamplitude</li> </ul> </li> </ul> |
| <b>1.0.1</b><br><b>09/2015</b> | <b>Änderungen gegenüber HW Version 1.0.0:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Ursache für Ausfälle von einzelnen Geräten mit Fehlermeldung F040/8000 „Fehler in der Elektronik“ bei Temperaturen &lt; -2 °C behoben <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Verbessertes Timing bei der Synchronisation der HF-Signale</li> </ul> </li> </ul> |

Legende:

| Bezeichnung    | Beschreibung   |
|----------------|--|
| HW Version     | Kompatibilitätsversion.Funktionserweiterungsversion.Fehlerkorrekturversion |
| verfügbar seit | Monat/Jahr   |