

Herstellerinformation

Software- und Hardwareänderungen (in Anlehnung an NAMUR-Empfehlung NE 53)

1. Art des Gerätes

1. Feldgerät
 2. Signalverarbeitendes Gerät
 3. Anzeige-/Bedienkomponente
 4. Bediensoftware

Hersteller: VEGA Grieshaber KG **Gerät:** PLICSCOM **Typ:** PLICSCOM.XW

2. Software

Bisherige Softwareversion:

 .

 .

 vom _____
 Neue Softwareversion:

 .

 .

 vom _____

Beschreibung der Änderung gegenüber der Vorgängerversion:

Nähere Informationen siehe Übersicht der Versionen im Downloadbereich unter www.vega.com/downloads.

3. Hardware

Bisherige Hardwareversion:

0	1

 .

1	4

 .

0	0

 vom 10/2021
 Neue Hardwareversion:

0	1

 .

1	5

 .

0	0

 vom 09/2024

Beschreibung der Änderung gegenüber der Vorgängerversion:

- Explosionsschutz:
 - o Hardware-Änderung zur Erhöhung der Sicherheit in Gasgruppe IIC

Nähere Informationen siehe Übersicht der Versionen im Downloadbereich unter www.vega.com/downloads.

4. Software-Kompatibilität

Ist ein Software-Update notwendig?

- Nein
 Ja, Begründung:

Ist nach dem Software-Update die Abwärtskompatibilität gegeben?

- Ja
 Nein, Beschreibung:

Wie wird das Software-Update durchgeführt? (Beschreibung der Vorgehensweise)

Das Software-Update kann mit dem Programm PACTware/DTM und der Hardware Bluetooth-USB-Adapter über Bluetooth durchgeführt werden.

4. Betriebsanleitung

Wurde die Betriebsanleitung aufgrund der Software-/Hardwareänderung geändert?

Ja,

Geräte-Typ	Neue Anleitungs-Nr.	vom

Nein,

Geräte-Typ	Bisherige Anleitungs-Nr.	vom

5. Gerätepreis

Hat sich der Gerätepreis geändert?

Nein

Ja

Bisheriger Geräte-Listenpreis: _____ 198 €

Neuer Geräte-Listenpreis: _____ €

Preis für ein Update (ohne Einbau): _____ €

27.09.2024

Datum

i. V. Thomas Dals

Unterschrift

Herstellerinformation

Software- und Hardwareänderungen (in Anlehnung an NAMUR-Empfehlung NE 53)

1. Art des Gerätes

1. Feldgerät
 2. Signalverarbeitendes Gerät
 3. Anzeige-/Bedienkomponente
 4. Bediensoftware

Hersteller: VEGA Grieshaber KG Gerät: PLICSCOM Typ: PLICSCOM.XW

2. Software

Bisherige Softwareversion:

0	1
1	4

 .

0	0
0	0

 vom Juli 2021
 Neue Softwareversion:

0	1
1	5

 .

0	0
0	0

 vom Oktober 2021

Beschreibung der Änderung gegenüber der Vorgängerversion:

Neue Funktionen:

- PLICSCOM als Hardware-Variante ohne Bluetooth möglich

Fehlerbehebungen:

- Verhinderung eines Neustarts von PLICSCOM, wenn Bluetooth-Schalter auf Aus bei plics®-Sensoren

Nähere Informationen siehe Übersicht der Versionen im Downloadbereich unter www.vega.com/downloads.

3. Hardware

Bisherige Hardwareversion:

 .

 .

 vom _____
 Neue Hardwareversion:

 .

 .

 vom _____

Beschreibung der Änderung gegenüber der Vorgängerversion:

Nähere Informationen siehe Übersicht der Versionen im Downloadbereich unter www.vega.com/downloads.

4. Software-Kompatibilität

Ist ein Software-Update notwendig?

- Nein
 Ja, Begründung:

Ist nach dem Software-Update die Abwärtskompatibilität gegeben?

- Ja

Nein, Beschreibung:

Wie wird das Software-Update durchgeführt? (Beschreibung der Vorgehensweise)

Das Software-Update kann mit dem Programm PACTware/DTM und der Hardware Bluetooth-USB-Adapter über Bluetooth durchgeführt werden.

4. Betriebsanleitung

Wurde die Betriebsanleitung aufgrund der Software-/Hardwareänderung geändert?

Ja,

Geräte-Typ	Neue Anleitungs-Nr.	vom

Nein,

Geräte-Typ	Bisherige Anleitungs-Nr.	vom

5. Gerätepreis

Hat sich der Gerätepreis geändert?

Nein

Ja

Bisheriger Geräte-Listenpreis: _____ 198 €

Neuer Geräte-Listenpreis: _____ €

Preis für ein Update (ohne Einbau): _____ €

11.10.2021

Datum

i. V. Thomas Dalk

Unterschrift

Herstellerinformation

Software- und Hardwareänderungen (in Anlehnung an NAMUR-Empfehlung NE 53)

1. Art des Gerätes

1. Feldgerät
 2. Signalverarbeitendes Gerät
 3. Anzeige-/Bedienkomponente
 4. Bediensoftware

Hersteller: VEGA Grieshaber KG Gerät: PLICSCOM Typ: PLICSCOM.XW

2. Software

Bisherige Softwareversion:

0	1
0	1

 .

1	3
1	4

 .

0	1
0	0

 vom Juni 2018
 Neue Softwareversion:

0	1
0	1

 .

1	3
1	4

 .

0	1
0	0

 vom Juli 2021

Beschreibung der Änderung gegenüber der Vorgängerversion:

Fehlerbehebungen:

- Optimierung Verbindungsaufbau via Bluetooth für zukünftige Geräte

Nähere Informationen siehe Übersicht der Versionen im Downloadbereich unter www.vega.com/downloads.

3. Hardware

Bisherige Hardwareversion:

 .

 .

 vom _____
 Neue Hardwareversion:

 .

 .

 vom _____

Beschreibung der Änderung gegenüber der Vorgängerversion:

Nähere Informationen siehe Übersicht der Versionen im Downloadbereich unter www.vega.com/downloads.

4. Software-Kompatibilität

Ist ein Software-Update notwendig?

- Nein
 Ja, Begründung:

Ist nach dem Software-Update die Abwärtskompatibilität gegeben?

- Ja
 Nein, Beschreibung:

Wie wird das Software-Update durchgeführt? (Beschreibung der Vorgehensweise)

Das Software-Update kann mit dem Programm PACTware/DTM und der Hardware Bluetooth-USB-Adapter über Bluetooth durchgeführt werden.

4. Betriebsanleitung

Wurde die Betriebsanleitung aufgrund der Software-/Hardwareänderung geändert?

Ja,

Geräte-Typ	Neue Anleitungs-Nr.	vom
PLICSCOM	36433	23.06.2021

Nein,

Geräte-Typ	Bisherige Anleitungs-Nr.	vom

5. Gerätepreis

Hat sich der Gerätepreis geändert?

Nein

Ja

Bisheriger Geräte-Listenpreis: _____ 198 €

Neuer Geräte-Listenpreis: _____ €

Preis für ein Update (ohne Einbau): _____ €

08.07.2021

Datum

i. V. Thomas Dals

Unterschrift

Herstellerinformation

Software- und Hardwareänderungen (in Anlehnung an NAMUR-Empfehlung NE 53)

1. Art des Gerätes

1. Feldgerät
 2. Signalverarbeitendes Gerät
 3. Anzeige-/Bedienkomponente
 4. Bediensoftware

Hersteller: VEGA Grieshaber KG **Gerät:** PLICSCOM **Typ:** PLICSCOM.XW

2. Software

Bisherige Softwareversion:

0	1
0	1

 .

1	3
1	3

 .

0	0
0	1

 vom April 2018
 Neue Softwareversion:

0	1
0	1

 .

1	3
1	3

 .

0	0
0	1

 vom Juni 2018

Beschreibung der Änderung gegenüber der Vorgängerversion:

Fehlerbehebungen:

- Optimierung Produktionsablauf

Nähere Informationen siehe Übersicht der Versionen im Downloadbereich unter www.vega.com/downloads.

3. Hardware

Bisherige Hardwareversion:

 .

 .

 vom _____
 Neue Hardwareversion:

 .

 .

 vom _____

Beschreibung der Änderung gegenüber der Vorgängerversion:

Nähere Informationen siehe Übersicht der Versionen im Downloadbereich unter www.vega.com/downloads.

4. Software-Kompatibilität

Ist ein Software-Update notwendig?

- Nein
 Ja, Begründung:

Ist nach dem Software-Update die Abwärtskompatibilität gegeben?

- Ja
 Nein, Beschreibung:

Wie wird das Software-Update durchgeführt? (Beschreibung der Vorgehensweise)

Das Software-Update kann mit dem Programm PACTware/DTM und der Hardware Bluetooth-USB-Adapter über Bluetooth durchgeführt werden.

4. Betriebsanleitung

Wurde die Betriebsanleitung aufgrund der Software-/Hardwareänderung geändert?

Ja,

Geräte-Typ	Neue Anleitungs-Nr.	vom

Nein,

Geräte-Typ	Bisherige Anleitungs-Nr.	vom
PLICSCOM	36433	18.02.2018

5. Gerätepreis

Hat sich der Gerätepreis geändert?

Nein

Ja

Bisheriger Geräte-Listenpreis: _____ 173 €

Neuer Geräte-Listenpreis: _____ €

Preis für ein Update (ohne Einbau): _____ €

28.6.2018

 Datum

i. V. Thomas Datz

 Unterschrift

Herstellerinformation

Software- und Hardwareänderungen (in Anlehnung an NAMUR-Empfehlung NE 53)

1. Art des Gerätes

1. Feldgerät
 2. Signalverarbeitendes Gerät
 3. Anzeige-/Bedienkomponente
 4. Bediensoftware

Hersteller: VEGA Grieshaber KG **Gerät:** PLICSCOM **Typ:** PLICSCOM.XW

2. Software

Bisherige Softwareversion:

0	1
0	1

 .

1	2
1	3

 .

0	1
0	0

 vom April 2016
 Neue Softwareversion:

0	1
0	1

 .

1	2
1	3

 .

0	1
0	0

 vom April 2018

Beschreibung der Änderung gegenüber der Vorgängerversion:

Fehlerbehebungen:

- plics®plus-Sensoren:
 - Bei plics®plus-Sensoren mit älteren Softwareversionen kann es bei einer Bluetooth-Kommunikation zur Unterbrechung der Kommunikation kommen. PLICSCOM bleibt im Bild „Bluetooth connected“ stehen.
- PROTRAC-Sensoren:
 - PLICSCOM startete beim Verbindungsaufbau mit PROTRAC-Sensoren neu
- Kommunikation:
 - Verbesserte und stabilere Kommunikation zum Sensor und über Bluetooth

Nähere Informationen siehe Übersicht der Versionen im Downloadbereich unter www.vega.com/downloads.

3. Hardware

Bisherige Hardwareversion:

 .

 .

 vom _____
 Neue Hardwareversion:

 .

 .

 vom _____

Beschreibung der Änderung gegenüber der Vorgängerversion:

Nähere Informationen siehe Übersicht der Versionen im Downloadbereich unter www.vega.com/downloads.

4. Software-Kompatibilität

Ist ein Software-Update notwendig?

- Nein
 Ja, Begründung:
 Durch die neue Software werden diverse Fehler behoben.

Ist nach dem Software-Update die Abwärtskompatibilität gegeben?

- Ja
 Nein, Beschreibung:

Wie wird das Software-Update durchgeführt? (Beschreibung der Vorgehensweise)

Das Software-Update kann mit dem Programm PACTware/DTM und der Hardware Bluetooth-USB-Adapter über Bluetooth durchgeführt werden.

4. Betriebsanleitung

Wurde die Betriebsanleitung aufgrund der Software-/Hardwareänderung geändert?

- Ja,

Geräte-Typ	Neue Anleitungs-Nr.	vom

- Nein,

Geräte-Typ	Bisherige Anleitungs-Nr.	vom
PLICSCOM	36433	18.02.2018

5. Gerätepreis

Hat sich der Gerätepreis geändert?

- Nein
 Ja

Bisheriger Geräte-Listenpreis: _____ 173 €

Neuer Geräte-Listenpreis: _____ €

Preis für ein Update (ohne Einbau): _____ €

23.4.2018

 Datum

i. V. Thomas Jule

 Unterschrift

Herstellerinformation

Software- und Hardwareänderungen (in Anlehnung an NAMUR-Empfehlung NE 53)

1. Art des Gerätes

1. Feldgerät
 2. Signalverarbeitendes Gerät
 3. Anzeige-/Bedienkomponente
 4. Bediensoftware

Hersteller: VEGA Grieshaber KG
 Gerät: PLICSCOM
 Typ: PLICSCOM.XU

2. Software

Bisherige Softwareversion:

 vom
 Neue Softwareversion:

 vom

Beschreibung der Änderung gegenüber der Vorgängerversion:

Nähere Informationen siehe Übersicht der Versionen im Downloadbereich unter www.vega.com/downloads.

3. Hardware

Bisherige Hardwareversion:

0	1

 .

1	1

 .

0	1

 vom März 2016
 Neue Hardwareversion:

0	1

 .

1	2

 .

0	0

 vom April 2018

Beschreibung der Änderung gegenüber der Vorgängerversion:

Fehlerkorrekturen:

- Hintergrundbeleuchtung:
 - Erhöhung der Beleuchtungsstärke

- Explosionsschutz:
 - Eigensichere Anbindung des Displays
 - Verzicht auf Verklebung

- Anlaufverhalten
 - Verhinderung von undefiniertem Anlaufverhalten

Nähere Informationen siehe Übersicht der Versionen im Downloadbereich unter www.vega.com/downloads.

4. Software-Kompatibilität

Ist ein Software-Update notwendig?

- Nein
 Ja, Begründung:

Ist nach dem Software-Update die Abwärtskompatibilität gegeben?

- Ja
 Nein, Beschreibung:

Wie wird das Software-Update durchgeführt? (Beschreibung der Vorgehensweise)

4. Betriebsanleitung

Wurde die Betriebsanleitung aufgrund der Software-/Hardwareänderung geändert?

- Ja,

Geräte-Typ	Neue Anleitungs-Nr.	vom

- Nein,

Geräte-Typ	Bisherige Anleitungs-Nr.	vom
PLICSCOM	36433	18.02.2018

5. Gerätepreis

Hat sich der Gerätepreis geändert?

- Nein
 Ja

Bisheriger Geräte-Listenpreis: _____ 173 €

Neuer Geräte-Listenpreis: _____ €

Preis für ein Update (ohne Einbau): _____ €

2.4.2018

 Datum

i. V. Thomas Osk

 Unterschrift

Herstellerinformation

Software- und Hardwareänderungen (in Anlehnung an NAMUR-Empfehlung NE 53)

1. Art des Gerätes

1. Feldgerät
 2. Signalverarbeitendes Gerät
 3. Anzeige-/Bedienkomponente
 4. Bediensoftware

Hersteller: VEGA Grieshaber KG **Gerät:** PLICSCOM **Typ:** PLICSCOM.XU
PLICSCOM.XW

2. Software

Bisherige Softwareversion:

0	1
0	1

 .

1	2
1	2

 .

0	0
0	1

 vom März 2016
 Neue Softwareversion:

0	1
0	1

 .

1	2
1	2

 .

0	1
0	1

 vom April 2016

Beschreibung der Änderung gegenüber der Vorgängerversion:

Fehlerbehebungen:

- plics[®]plus-Sensoren:
 - Bei plics[®]plus-Sensoren mit älteren Softwareversionen kann es bei einer Bluetooth-Kommunikation zur Unterbrechung der Kommunikation kommen. PLICSCOM bleibt im Bild „Bluetooth connected“ stehen.
- PROTRAC-Sensoren:
 - PLICSCOM startete beim Verbindungsaufbau mit PROTRAC-Sensoren neu
- Kommunikation:
 - Verbesserte und stabilere Kommunikation zum Sensor und über Bluetooth

Nähere Informationen siehe Übersicht der Versionen im Downloadbereich unter www.vega.com/downloads.

3. Hardware

Bisherige Hardwareversion:

 .

 .

 vom _____
 Neue Hardwareversion:

 .

 .

 vom _____

Beschreibung der Änderung gegenüber der Vorgängerversion:

Nähere Informationen siehe Übersicht der Versionen im Downloadbereich unter www.vega.com/downloads.

4. Software-Kompatibilität

Ist ein Software-Update notwendig?

- Nein
 Ja, Begründung:

Durch die neue Software werden diverse Fehler behoben.

Ist nach dem Software-Update die Abwärtskompatibilität gegeben?

- Ja
 Nein, Beschreibung:

Wie wird das Software-Update durchgeführt? (Beschreibung der Vorgehensweise)

Das Software-Update kann mit dem Programm PACTware/DTM und der Hardware Bluetooth-USB-Adapter über Bluetooth durchgeführt werden.

4. Betriebsanleitung

Wurde die Betriebsanleitung aufgrund der Software-/Hardwareänderung geändert?

- Ja,

Geräte-Typ	Neue Anleitungs-Nr.	vom

- Nein,

Geräte-Typ	Bisherige Anleitungs-Nr.	vom
PLICSCOM	36433	13.04.2016

5. Gerätepreis

Hat sich der Gerätepreis geändert?

- Nein
 Ja

Bisheriger Geräte-Listenpreis: _____ 173 €

Neuer Geräte-Listenpreis: _____ €

Preis für ein Update (ohne Einbau): _____ €

19.7.2016

 Datum

i. V. Thomas Datz

 Unterschrift

Herstellerinformation

Software- und Hardwareänderungen (in Anlehnung an NAMUR-Empfehlung NE 53)

1. Art des Gerätes

1. Feldgerät
 2. Signalverarbeitendes Gerät
 3. Anzeige-/Bedienkomponente
 4. Bediensoftware

Hersteller: VEGA Grieshaber KG **Gerät:** PLICSCOM **Typ:** PLICSCOM.XU
PLICSCOM.XW

2. Software

Bisherige Softwareversion:

 .

 .

 vom _____
 Neue Softwareversion:

 .

 .

 vom _____

Beschreibung der Änderung gegenüber der Vorgängerversion:

Nähere Informationen siehe Übersicht der Versionen im Downloadbereich unter www.vega.com/downloads.

3. Hardware I

Bisherige Hardwareversion:

0	1

 .

1	1

 .

0	0

 vom Februar 2016
 Neue Hardwareversion:

0	1

 .

1	1

 .

0	1

 vom März 2016

Beschreibung der Änderung gegenüber der Vorgängerversion:

Fehlerkorrekturen:

- Explosionsschutz:
 - Kann für Geräte mit Explosionsschutz verwendet werden

Nähere Informationen siehe Übersicht der Versionen im Downloadbereich unter www.vega.com/downloads.

4. Software-Kompatibilität

Ist ein Software-Update notwendig?

- Nein
 Ja, Begründung:
 Durch die neue Software werden diverse Fehler behoben.

Ist nach dem Software-Update die Abwärtskompatibilität gegeben?

- Ja
 Nein, Beschreibung:

Wie wird das Software-Update durchgeführt? (Beschreibung der Vorgehensweise)

4. Betriebsanleitung

Wurde die Betriebsanleitung aufgrund der Software-/Hardwareänderung geändert?

Ja,

Geräte-Typ	Neue Anleitungs-Nr.	vom

Nein,

Geräte-Typ	Bisherige Anleitungs-Nr.	vom
PLICSCOM	36433	13.04.2016

5. Gerätepreis

Hat sich der Gerätepreis geändert?

Nein

Ja

Bisheriger Geräte-Listenpreis: _____ 173 €

Neuer Geräte-Listenpreis: _____ €

Preis für ein Update (ohne Einbau): _____ €

19.7.2016

 Datum

i. V. Thomas D&S

 Unterschrift

Herstellerinformation

Software- und Hardwareänderungen (in Anlehnung an NAMUR-Empfehlung NE 53)

1. Art des Gerätes

1. Feldgerät
 2. Signalverarbeitendes Gerät
 3. Anzeige-/Bedienkomponente
 4. Bediensoftware

Hersteller: VEGA Grieshaber KG **Gerät:** PLICSCOM **Typ:** PLICSCOM.XU
PLICSCOM.XW

2. Software

Bisherige Softwareversion:

0	1
0	1

 .

1	1
1	2

 .

0	1
0	0

 vom Februar 2016
 Neue Softwareversion:

0	1
0	1

 .

1	1
1	2

 .

0	1
0	0

 vom März 2016

Beschreibung der Änderung gegenüber der Vorgängerversion:

Nähere Informationen siehe Übersicht der Versionen im Downloadbereich unter www.vega.com/downloads.

3. Hardware I

Bisherige Hardwareversion:

 vom _____
 Neue Hardwareversion:

 vom _____

Beschreibung der Änderung gegenüber der Vorgängerversion:

Fehlerkorrekturen:

- Explosionsschutz:
 - Kann für Geräte mit Explosionsschutz verwendet werden

Nähere Informationen siehe Übersicht der Versionen im Downloadbereich unter www.vega.com/downloads.

4. Software-Kompatibilität

Ist ein Software-Update notwendig?

- Nein
 Ja, Begründung:
 Durch die neue Software werden diverse Fehler behoben.

Ist nach dem Software-Update die Abwärtskompatibilität gegeben?

- Ja
 Nein, Beschreibung:

Wie wird das Software-Update durchgeführt? (Beschreibung der Vorgehensweise)

4. Betriebsanleitung

Wurde die Betriebsanleitung aufgrund der Software-/Hardwareänderung geändert?

Ja,

Geräte-Typ	Neue Anleitungs-Nr.	vom

Nein,

Geräte-Typ	Bisherige Anleitungs-Nr.	vom
PLICSCOM	36433	12.02.2016

5. Gerätepreis

Hat sich der Gerätepreis geändert?

Nein

Ja

Bisheriger Geräte-Listenpreis: _____ 173 €

Neuer Geräte-Listenpreis: _____ €

Preis für ein Update (ohne Einbau): _____ €

19.7.2016 _____

i. V. Thomas D&S
