

Sicuro

Misura affidabile in presenza di gas aggressivi

Economico

Non richiede manutenzione

Pratico

Semplicità di messa in servizio e montaggio

Forno da coke

Misura di pressione nel forno da coke

Nell'altoforno il coke genera il calore di processo necessario e funge da riducente e struttura di supporto. Per ottenere condizioni di esercizio ottimali, nelle cokerie la pressione del forno viene regolata individualmente per ogni forno.

Maggiori dettagli



VEGABAR 82

Trasduttore di pressione per il monitoraggio della pressione nel forno da coke

- Ottima resistenza grazie alla cella di misura in ceramica CERTEC®
- Risultati di misura precisi, anche con campi di misura molto piccoli
- Elevata disponibilità dell'impianto grazie alla massima resistenza al sovraccarico della cella di misura

Dettagli prodotto

VEGA HOME OF VALUES

PRO

VEGABAR 82
Dettagli prodotto

Campo di misura - distanza

-

Campo di misura - pressione

-1 ... 100 bar

Temperatura di processo

-40 ... 150 °C

Pressione di processo

-1 ... 100 bar

Precisione di misura

0,05 %

Materiali a contatto col prodotto

PVDF
316L
Lega C22 (2.4602)
PP
1.4057
1.4410
Alloy C276 (2.4819)
Duplex (1.4462)
Titanio grado 2 (3.7035)

Attacco filettato

≥ G¼, ≥ ¼ NPT

Attacco flangiato

≥DN15, ≥ ½"

Attacchi igienici

Clamp ≥ 1" - DIN32676, ISO2852
Girella ≥ DN25 - DIN 11851
Attacco igienico con flangia piccola - DN32
Attacco igienico con ghiera - F40
Attacco DRD ø 65 mm
SMS 1145 DN51
SMS DN38
Attacco filettato VCR Swagelok
Varivent G125
Varivent N50-40
per NEUMO BioControl D50 PN16 / 316L

Materiale di tenuta

EPDM
FKM
FFKM