



## Zusatanleitung

### Anschluss VEGALOG 571 gem. GL-Zulassung




## 1 Montage Klappferrit

Beim Einsatz eines VEGALOG 571 mit GL-Zulassung müssen zur Einhaltung der EMV Bestimmungen zusätzliche Klappferrite eingesetzt werden. Dies betrifft das RS232-Anschlusskabel für die CPU und die Profibus PA Leitung der EP-Karte. Die Ferrite liegen jedem VEGALOG mit GL-Zulassung bei und müssen vom Anlagenbetreiber montiert werden.

### RS232-Anschluss CPU


- 1 Öffnen Sie die beiden rechteckigen Klappferrite
- 2 Legen Sie den ersten Ferrit in der Nähe eines Steckers um die RS232 Leitung
- 3 Bringen Sie den zweiten Klappferrit gleich im Anschluss zum Ersten an
- 4 Stecken Sie die Seite mit den beiden Ferriten an die RS232 der VEGALOG CPU und die andere Seite an den PC



- 1 RS232-Schnittstelle CPU
- 2 Klappferrit

**Profibus PA Anschluss  
EP-Karte**

- 1 Öffnen Sie den runden Klappferrit
- 2 Legen Sie den Ferrit nahe der EP-Karte um die Profibus PA Leitung



- 1 Profibus PA-Ausgang EP-Karte
- 2 Klappferrit



VEGA Grieshaber KG  
Am Hohenstein 113  
77761 Schiltach  
Deutschland  
Telefon (07836) 50-0  
Fax (07836) 50-201  
E-Mail: [info@de.vega.com](mailto:info@de.vega.com)  
**[www.vega.com](http://www.vega.com)**

