



Forno da coke

Sicuro

Misura affidabile in presenza di gas aggressivi

Economico

Non richiede manutenzione

Pratico

Semplicità di messa in servizio e montaggio

Misura di pressione nel forno da coke

Nell'altoforno il coke genera il calore di processo necessario e funge da riducente e struttura di supporto. Per ottenere condizioni di esercizio ottimali, nelle cokerie la pressione del forno viene regolata individualmente per ogni forno.

[Maggiori dettagli](#)




VEGABAR 82

Trasduttore di pressione per il monitoraggio della pressione nel forno da coke

- Ottima resistenza grazie alla cella di misura in ceramica CERTEC®
- Risultati di misura precisi, anche con campi di misura molto piccoli
- Elevata disponibilità dell'impianto grazie alla massima resistenza al sovraccarico della cella di misura

[Dettagli prodotto](#)





VEGABAR 82
Dettagli prodotto

Campo di misura - distanza

-

Campo di misura - pressione

-1 ... 100 bar

Temperatura di processo

-40 ... 150 °C

Pressione di processo

-1 ... 100 bar

Precisione di misura

0,05 %

Materiali a contatto col prodotto

PVDF

316L

Lega C22 (2.4602)

PP

1.4057

1.4410

Lega C276 (2.4819)

Duplex (1.4462)

Titanio grado 2 (3.7035)

Attacco filettato

≥ G½, ≥ ½ NPT

Attacco flangiato

≥ DN15, ≥ ½"

Attacchi igienici

Clamp ≥ 1" - DIN32676, ISO2852

Girella ≥ DN25 - DIN 11851

Attacco igienico con flangia piccola - DN32

Attacco igienico con ghiera - F40

Attacco DRD ø 65 mm

SMS 1145 DN51

SMS DN38

Attacco filettato VCR Swagelok

Varivent G125

Varivent N50-40

per NEUMO BioControl D50 PN16 / 316L

Materiale di tenuta

EPDM

FKM

FFKM