

## Calibrazione wireless con il PC

Come di consueto, con la consueta precisione: parametrizzazione dei sensori tramite l'adattatore USB Bluetooth con il collaudato software di servizio PACTware e DTM.

- Comoda calibrazione wireless dei sensori
- Connessione semplice e rapida, per esempio a scopo di diagnosi
- Semplicità di utilizzo tramite l'adattatore USB Bluetooth



## Calibrazione in loco con penna magnetica

Una soluzione pulita: con l'aiuto di una penna magnetica è possibile eseguire la calibrazione del sensore anche attraverso il coperchio chiuso con finestrella. La soluzione ideale per ambienti di misura difficili.

- Ideale per applicazioni in ambienti sporchi e in condizioni difficili
- Semplicità di calibrazione nelle zone Ex
- Maggiore sicurezza grazie alla calibrazione attraverso il coperchio chiuso
- Possibilità di calibrazione anche indossando i guanti



## plics® – semplice è meglio



Ciascuno strumento di misura è assemblato utilizzando singoli componenti prefabbricati. Questo principio modulare consente massima flessibilità per la scelta delle diverse caratteristiche del sensore.



PLICSCOM con Bluetooth opzionale!



## PLICSCOM – ancora più comodo con Bluetooth!

L'innovativo tastierino di taratura con display PLICSCOM è concepito per la visualizzazione del valore di misura, la calibrazione e la diagnosi direttamente sul sensore. La nuova funzione Bluetooth opzionale consente la calibrazione wireless del sensore da una distanza di circa 25 metri.

- Ideale per l'impiego in serbatoi molto alti e aree di difficile accesso
- Calibrazione del sensore confortevole e sicura, anche con il brutto tempo
- Calibrazione tramite PC, smartphone o tablet
- Collegamento sicuro tramite PIN e codifica
- Calibrazione con penna magnetica con coperchio del sensore chiuso  
Ideale per zone Ex o ambienti molto sporchi
- Semplice integrazione in tutti i sensori plics® dal 2002

Per ulteriori informazioni sull'applicazione si rimanda alle istruzioni d'uso e alle avvertenze di sicurezza.

## Nuove possibilità di calibrazione e diagnosi



Calibrazione wireless tramite l'app VEGA Tools, smartphone o tablet.



Calibrazione wireless con PACTware e DTM tramite PC con adattatore USB Bluetooth.




Calibrazione con penna magnetica con coperchio del sensore chiuso.

## Calibrazione degli strumenti tramite smartphone o tablet

Possibilità di accedere comodamente alla calibrazione del sensore tramite smartphone o tablet.

- Uso dell'app semplice e intuitivo
- Visualizzazione ottimizzata in formato verticale e orizzontale
- Supporto tramite rappresentazione grafica
- Struttura dei menu identica a PACTware/DTM



App VEGA Tools per Android nel Google Play Store



App VEGA Tools per iPhone nell'Apple App Store

## Visualizzazione del valore di misura e diagnosi tramite smartphone o tablet

Una breve occhiata alle informazioni diagnostiche? Una rapida visualizzazione del valore di misura? Niente di più semplice con la funzione di visualizzazione e diagnosi ottimizzata!

- Rapida e semplice visualizzazione e dello stato del sensore
- Diagnostica tramite curva d'eco e memoria eventi
- Ulteriori rappresentazioni, ad es. portata del Bluetooth

