

Herstellerinformation KW 23/2020

Software- und Hardwareänderungen (in Anlehnung an NAMUR-Empfehlung NE 53)

1. Art des Gerätes

- Feldgerät
 Signalverarbeitendes Gerät
 Anzeige-/Bedienkomponente
 Bediensoftware

Hersteller: VEGA Grieshaber KG Gerät: PLICSMOBILE Typ: Serie 80

2. Software

Bisherige Softwareversion:

0	1
---	---

 .

0	2
---	---

 .

0	0
---	---

 vom April 2019
 Neue Softwareversion:

0	1
---	---

 .

0	3
---	---

 .

0	0
---	---

 vom Juni 2020

Beschreibung der Änderung gegenüber der Vorgängerversion:

Funktionserweiterungen

- Täglicher Neustart
 - o Täglicher Neustart aktiv
- Providerauswahl
 - o Providerauswahl möglich

Fehlerkorrekturen

- Mobilfunk
 - o Verbesserung der Mobilfunkkommunikation bei Störungen
- PLICSMOBILE B81
 - o Falscher Ladezustand der Batterien behoben

Nähere Informationen siehe Übersicht der Versionen im Downloadbereich unter www.vega.com/downloads.

3. Hardware I

Bisherige Hardwareversion:

0	1
---	---

 .

0	0
---	---

 .

0	0
---	---

 vom April 2017
 Neue Hardwareversion:

--	--

 .

--	--

 .

--	--

 vom _____

Beschreibung der Änderung gegenüber der Vorgängerversion:

Nähere Informationen siehe Übersicht der Versionen im Downloadbereich unter www.vega.com/downloads.

4. Software-Kompatibilität

Ist ein Software-Update notwendig?

- Nein
 Ja, Begründung:
 Verbesserte Fehlerbehandlung bei Mobilfunkstörungen

Ist nach dem Software-Update die Abwärtskompatibilität gegeben?

- Ja
 Nein, Beschreibung:

Wie wird das Software-Update durchgeführt? (Beschreibung der Vorgehensweise)

Über Bedientool PACTware/DTM mit Bluetooth-USB-Adapter.

4. Betriebsanleitung

Wurde die Betriebsanleitung aufgrund der Software-/Hardwareänderung geändert?

- Ja,

Geräte-Typ	Neue Anleitungs-Nr.	vom

- Nein,

Geräte-Typ	Bisherige Anleitungs-Nr.	vom

5. Gerätepreis

Hat sich der Gerätepreis geändert?

- Nein
 Ja

Bisheriger Geräte-Listenpreis: _____ €

Neuer Geräte-Listenpreis: _____ €

Preis für ein Update (ohne Einbau): _____ €

2. Juni 2020

Datum

i. V. Thomas Osk

Unterschrift

Herstellerinformation KW 13/2019

Software- und Hardwareänderungen (in Anlehnung an NAMUR-Empfehlung NE 53)

1. Art des Gerätes

- Feldgerät
 Signalverarbeitendes Gerät
 Anzeige-/Bedienkomponente
 Bediensoftware

Hersteller: VEGA Grieshaber KG Gerät: PLICSMOBILE Typ: Serie 80

2. Software

Bisherige Softwareversion:

0	1
---	---

 .

0	1
---	---

 .

0	0
---	---

 vom März 2018

Neue Softwareversion:

0	1
---	---

 .

0	2
---	---

 .

0	0
---	---

 vom April 2019

Beschreibung der Änderung gegenüber der Vorgängerversion:

○ .

Nähere Informationen siehe Übersicht der Versionen im Downloadbereich unter www.vega.com/downloads.

3. Hardware I

Bisherige Hardwareversion:

0	1
---	---

 .

0	0
---	---

 .

0	0
---	---

 vom April 2017

Neue Hardwareversion:

--	--

 .

--	--

 .

--	--

 vom _____

Beschreibung der Änderung gegenüber der Vorgängerversion:

Funktionserweiterungen

- HART Master
 - Umstellung zwischen Primary und Secondary Master möglich
- Roaming
 - Resetwert auf „EIN“ geschaltet

Fehlerkorrekturen

- Fehlerstatus HART-Variablen
 - Der Fehlerstatus der HART-Variablen wurde nicht korrekt ausgewertet

Nähere Informationen siehe Übersicht der Versionen im Downloadbereich unter www.vega.com/downloads.

4. Software-Kompatibilität

Ist ein Software-Update notwendig?

- Nein
 Ja, Begründung:
 Falls nur Messwerte über die HART-Variablen geholt werden, da ansonsten der Fehlerstatus nicht korrekt ausgewertet wird.

Ist nach dem Software-Update die Abwärtskompatibilität gegeben?

- Ja

Nein, Beschreibung:

Wie wird das Software-Update durchgeführt? (Beschreibung der Vorgehensweise)

Über Bedientool PACTware/DTM mit Bluetooth-USB-Adapter.

4. Betriebsanleitung

Wurde die Betriebsanleitung aufgrund der Software-/Hardwareänderung geändert?

Ja,

Geräte-Typ	Neue Anleitungs-Nr.	vom

Nein,

Geräte-Typ	Bisherige Anleitungs-Nr.	vom

5. Gerätepreis

Hat sich der Gerätepreis geändert?

Nein

Ja

Bisheriger Geräte-Listenpreis: _____ €

Neuer Geräte-Listenpreis: _____ €

Preis für ein Update (ohne Einbau): _____ €

28. März 2019

Datum



Unterschrift

Herstellerinformation KW 20/2017

Software- und Hardwareänderungen (in Anlehnung an NAMUR-Empfehlung NE 53)

1. Art des Gerätes

- Feldgerät
 Signalverarbeitendes Gerät
 Anzeige-/Bedienkomponente
 Bediensoftware

Hersteller: VEGA Grieshaber KG Gerät: PLICSMOBILE Typ: T81

2. Software

Bisherige Softwareversion:

	1
--	---

 .

0	0
---	---

 .

0	0
---	---

 vom April 2017

Neue Softwareversion:

	1
--	---

 .

0	0
---	---

 .

0	1
---	---

 vom Mai 2017

Beschreibung der Änderung gegenüber der Vorgängerversion:

- Softwareupdate
 - o Ein Softwareupdate ohne eingelegte SIM-Karte war nicht möglich
- HART-Variablen
 - o Bei der Auswahl der zu verschickenden Werte war ein Dreher enthalten. Ausgewählter Wert, der verschickt werden soll - Tatsächlicher Wert, der verschickt wird
 PV – QV
 SV – PV
 TV – SV
 QV – TV
 Zusätzlich wurden die Einheiten von SV, TV und QV nicht versendet.
- Bluetooth
 - o War Bluetooth ausgeschaltet und das Gerät wurde aus- und wieder eingeschaltet, so startet das PLICSMOBILE nicht korrekt
- Testversand
 - o Bei einem Testversand mit der Taste „Send“ wird im Energiesparmodus der Sensor ausreichend lang eingeschaltet
- Messwertversand VEGA Inventory System
 - o Bei einem PLICSMOBILE mit bis zu 15 Messstellen wurden nur die ersten 8 Messstellen verschickt

Nähere Informationen siehe Übersicht der Versionen im Downloadbereich unter www.vega.com/downloads.

3. Hardware I

Bisherige Hardwareversion:

	1
--	---

 .

0	0
---	---

 .

0	0
---	---

 vom April 2017

Neue Hardwareversion:

--	--

 .

--	--

 .

--	--

 vom _____

Beschreibung der Änderung gegenüber der Vorgängerversion:

Nähere Informationen siehe Übersicht der Versionen im Downloadbereich unter www.vega.com/downloads.

4. Software-Kompatibilität

Ist ein Software-Update notwendig?

- Nein
 Ja, Begründung:

Ist nach dem Software-Update die Abwärtskompatibilität gegeben?

- Ja
 Nein, Beschreibung:

Wie wird das Software-Update durchgeführt (Beschreibung der Vorgehensweise)?

Über Bedientool PACTware/DTM mit Bluetooth-USB-Adapter

4. Betriebsanleitung

Wurde die Betriebsanleitung aufgrund der Software-/Hardwareänderung geändert?

- Ja,

Geräte-Typ	Neue Anleitungs-Nr.	vom

- Nein,

Geräte-Typ	Bisherige Anleitungs-Nr.	vom
PLICSMOBILE T81	55234	April 2017

5. Gerätepreis

Hat sich der Gerätepreis geändert?

- Nein
 Ja

Bisheriger Geräte-Listenpreis: _____ €

Neuer Geräte-Listenpreis: _____ €

Preis für ein Update (ohne Einbau): _____ €

12.05.2017

Datum

Unterschrift
